ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI- 2242

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ | REPORTÓ

EQT: 8 MOVIL:
FECHA VISITA : 16-11-2004 HORA: 1:00 PM
FECHA EVENTO: 9-11-2004 HORA:

DIRECCIÓN: Calle 45 con Carrera 3B Bis Este
BARRIO: San Martín de Porres
UPZ: 90 Pardo Rubio
LOCALIDAD: 2 Chapinero

ÁREA DIRECTA: 400 m²
POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS 2 ADULTOS 6 NIÑOS 4
PREDIOS EVALUADOS 2

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Deslizamiento rotacional de una ladera de pendiente media-alta, las presiones generadas por éste produjeron el colapso del costado oriental de las placas de concreto que sirven como revestimiento a un canal de aguas lluvias de sección rectangular, el material deslizado reduce la capacidad hidráulica del canal y ocasionan represamiento aguas arriba, especialmente cuando se presentan lluvias intensas. (Ver Fotografía 1 y 2).

3 FOTOGRAFIAS



Fotografía 1. Vista general del deslizamiento que obstruye parcialmente el canal.



Fotografía 2. Represamiento aguas arriba del deslizamiento.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Ana Paulina Celis Avellaneda	Calle 45 # 3 B Bis - 62 Este (Calle 45 # 3B -11 Este nomenclatura antigua)	2321612	4	2	2	Ninguno.
2	Luz Marina Moreno				2	2	Ninguno

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

El taponamiento del canal puede causar el desbordamiento de las aguas e inundar el sector.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X				
2		X				

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica del sector
- Informar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, para el retiro del material deslizado.

8 RECOMENDACIONES

Realizar las obras de contención del talud así como las de limpieza y reparación del canal, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
ELABORÓ

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – ESP. GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-54965 CND

REVISO

Vo. Bo.: **ING. JAVIER PAVA SANCHEZ**
COORDINADOR TECNICO