ALCALDÍA MAYCR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2682
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Transversal 1 Este # 128A - 14	**ÁREA:**	60 m²
BARRIO:	Bellavista	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	14 Usaquén	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	1 Usaquén	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Rafael Antonio Torres	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	31 -03- 2006		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-2590	12-01-2006	Deslizamiento superficial de aproximadamente 6 m³ de material en la parte media de un talud de aproximadamente 8 m de altura, que afecto a la vivienda localizada en la parte baja del talud. Se recomendó restringir el uso de la zona del patio, la cocina y la habitación del costado sur de la vivienda.	1

3. SITUACIÓN ACTUAL

La vivienda corresponde a una estructura de un piso en mampostería confinada por columnas en concreto reforzado y cubierta en teja de asbesto cemento. En el sector sur del talud se han presentado desprendimiento de material que se depositaron contra el muro sur de la vivienda, generando pérdida de verticalidad de éste. En el talud de corte del sector norte se presentó el desprendiendo de material, el cual se deposito sobre la cubierta de la vivienda. Así mismo, en el sector sur del talud se observó material que pueden deslizarse y afectar la vivienda, comprometiendo la habitabilidad de la vivienda

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Evacuar la vivienda con nomenclatura Transversal 1 Este # 128A – 14 habitada por la familia de Rafael Antonio Torres y Lupe Alcira Sánchez Aparicio. Se mantiene la prioridad asignada en el diagnóstico DI-2590.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

ELABORO

NOMBRE: DORIS SUAZA ESPAÑOL
PROFESIÓN: GEÓLOGA – ESP. EVALUACION DE RIESGOS
MATRICULA: 1550 CPG

REVISO

Vo. Bo.: ING. DIANA RUBIANO
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR