ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMEGENCIA No. DI-1917
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA		REPORTA LA EMERGENCIA	
EQT:	11	INSTITUCIONAL:	Bomberos
MOVIL:	3	COMUNIDAD:	Sr. José León
CLE:	11		Presidente JAC

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	San Cristóbal
BARRIO	Malvinas 2 sector
DIRECCIÓN	Carrera 2D No. 41 A - 09 Sur
FECHA	Noviembre 29 de 2003
HORA	5:30 p.m.
ÁREA DIRECTA	Una vivienda.
Numero Emergencia DPAE	269 (264 No. reportado el día de la emergencia)

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La vivienda, construida con bloque y columnas, propiedad de la señora Ana Gloria Calderón y ubicada en la parte baja de una zona verde, se vio afectada por un posible deslizamiento de material sobre el patio y una de las habitaciones de la vivienda, debido a una grieta ubicada en la parte intermedia del talud de 10 m de longitud por donde se filtra actualmente el agua.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

Se ven comprometidas las siguientes áreas de la vivienda propiedad de la señora Calderón: Patio y una habitación.

4. RIESGOS ASOCIADOS

Se observa un material de suelo de relleno de aproximadamente 1 m^3, que se encuentra en proceso de desprendimiento a través de una grieta de 10 m. de longitud, localizada en la parte superior del patio de la vivienda, lo cual compromete la estabilidad de éste material y la seguridad de los habitantes del predio.

BOGOTÁ PARA VIVIR
todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Adicionalmente se observa material de excavación depositado en los predios ubicados en la parte superior del talud y de la vivienda afectada, el cual está siendo lavado por las aguas de escorrentía superficial. Este material lavado está depositándose en la grieta mencionada anteriormente y generando la ampliación de está.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se adelantaron las siguientes acciones tendientes a apoyar la vivienda afectada:

1. Recomendación a los habitantes de la vivienda de la reubicación interna de la habitación afectada y la no utilización del patio.
2. Solicitud de 6 tejas para establecer un soporte provisional que contenga el material que pueda deslizarse, soportados en dos postes que se encuentran anclados en la pared del talud, creando una barrera de protección y recomendaciones de su forma de utilización.
3. Se enviaron 10 m de plástico para recubrir el material depositado en los predios de la parte superior ya reubicados.

6. RECOMENDACIONES

Mediante Acta de Visita se mencionaron las siguientes recomendaciones:

- Reubicación interna de la habitación contigua al talud.
- Restricción del corredor que accede a la habitación y al patio de la casa.
- Colocación de las tejas traslapadas, y soportadas contra dos postes que se encuentran anclados en la pared del talud, creando una barrera de protección

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones, están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	LUIS ALBERTO BARÓN BEJARANO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-59983 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co