DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 982
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 10 , CLE 1

Reporta La Emergencia:
Comunidad
Bomberos
Base DPAE

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Junio 28 de 2000.
Hora:	10:00 a.m. – 12:00 m.
Dirección:	Carrera 27 A No. 189 - 23
Barrio:	**Buenavista.**
Localidad:	Usaquén.

Descripción del Evento:

En la vivienda localizada en la Carrera 27 A No. 189 - 23 habitan tres (3) familias. La vivienda es de dos pisos y está construida en bloques y cemento, sobre un relleno mal consolidado sin las respectivas especificaciones técnicas de construcción.

Una vez revisada la vivienda, se pudo observar la presencia de fisuras en las paredes producto del deficiente diseño de construcción.

Debido a la saturación de las redes de alcantarillado (que pasan por el frente de la vivienda) y el posible rompimiento de las mismas, el relleno o material no consolidado sobre el cual está cimentada la vivienda, se saturó, generando el hundimiento local en la parte frontal de la vivienda.

Personas e infraestructura afectadas:

- Vivienda de propiedad de la señora Inés Rincón (Carrera 27 A No. 189 - 23)..

Riesgos Asociados:
Existe la probabilidad de que las redes de acueducto y alcantarillado construidas artesanalmente presenten fugas o rompimientos, generando situaciones similares a las descritas en el presente diagnóstico.

Acciones Adelantadas:
Bomberos/ Solicita visita técnica de la DPAE.

E.A.A.B/ Realiza inspección y procede al mantenimiento (limpieza) de las redes de alcantarillado.
DPAE/ Realiza la visita. Inspecciona el sector y la vivienda afectada.

Acciones Pendientes:
DPAE/ Realizar visita al sitio de emergencia con el fin de vigilar la evolución del proceso de inestabilidad y el estado estructural de la vivienda.

RECOMENDACIONES:
INMEDIATAS:

- Se recomendó a la familia que habita en las primeras habitaciones de la vivienda trasladarse hacia la parte posterior de la misma, con el fin de que sus vidas no peligren en caso tal que se acelere el hundimiento del relleno existente en el sector.

- Se recomendó quitar de manera provisional las canecas metálicas (55 galones) y escombros que se encuentran sobre el área de afectación, con el fin de quitarle peso al relleno y disminuir la posibilidad de hundimiento del mismo.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA.
MATRICULA: 1522358878 BYC Luz Mary Salcedo M.

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS **Vo.Bo.**