ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI- 2053

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 5 y 2 MOVIL: 5
FECHA: Junio 2 de 2004 HORA: 4:30 p.m.

REPORTÓ

Comunidad

DIRECCIÓN: Carrera 2H Bis Este No. 49B-64 ÁREA DIRECTA: 72 m²
BARRIO: San Ignacio POBLACIÓN ATENDIDA: Una familia
UPZ: 56 - Danubio 55 - Diana Turbay FAMILIAS 1 ADULTOS 2 NIÑOS 0
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Agrietamiento en muros y pisos de una vivienda en mampostería confinada debido a deficiencias constructivas en el terreno de cimentación y en la estructura. Áreas de infiltración de aguas lluvias desde la cuneta interna en la base de un talud vial e infiltración de aguas servidas provenientes de las viviendas ubicadas en la parte alta del talud, al sur de la vía, que no ha ocasionado daños en las construcciones vecinas.

3 ESQUEMA



Vivienda Afectada
Escarpe Principal de deslizamiento
Corona de Deslizamiento
Escarpe Antiguo/Zona Reactivada
Viviendas
Grietas de Tensión
Surcos
Flujos estacionales
Poste de la Luz

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	María Gregoria Flórez de Rodríguez	Carrera 2H Bis Este No. 49B-64		2	2	0	Agrietamiento en muros y piso, agrietamiento en vigas de cimentación y pérdida de recubrimiento de algunas columnas.
2							

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Deslizamiento local del talud norte de la vía, acumulándose el material deslizado sobre un muro de mampostería simple, aproximadamente a 30 m de la vivienda 1.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso de la vivienda por incremento en el deterioro de la estructura.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS HUMANITARIAS	
	SI	NO	DEFINITIVA	TEMPORAL	SI	NO	SI	NO
1	X			X		X		X
2								
3								
4								
5								

7 RECOMENDACIONES

Evacuar preventivamente la vivienda, demoler la estructura y reconstruirla, asesorándose de personal idóneo.

Revisar las recomendaciones planteadas en el estudio adelantado por el FOPAE para definir las acciones para intervención en el sector, una vez el DAPD emita la resolución de legalización del barrio.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE FLOR MARINA EUSSE
PROFESIÓN Geóloga
MATRÍCULA 1727 CPG

NOMBRE DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN Ingeniera Civil Esp. Geotecnia
MATRÍCULA 25202 - 54965 CND

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO