FORMATO DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1098
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia: **Reporta La Emergencia: B9**
DPAE: EQT 6

Datos Generales sobre el Evento:
Fecha: Mayo 3 de 2001
Dirección: Finca Villa Rosi, Antigua carretera de Oriente. Area Rural. Cervecería Colombo-Alemana
Barrio: Las Violetas
Localidad: Usme
Fecha de visita: Mayo 5 de 2001

Descripción del Evento:

El evento se identifica como deslizamiento rotacional sobre la ladera natural en un material de naturaleza arcillosa algo arenoso, que involucró un volumen cercano a los 30000 metros cúbicos, afectando un bosque natural, en un área cercana a 0.5 hectáreas

El administrador de la finca, el señor José Arias, advirtió la presencia de grietas de tracción en la parte superior de la corona del deslizamiento, unos meses atrás. Grietas que presentan una mayor abertura días posteriores al día del evento.

En la corona del deslizamiento se encuentra un sistema de dos mangueras de aproximadamente 4" de diámetro, que provee de agua a los habitantes de los barrios vecinos a la finca Villa Glori, entre los que se encuentra el barrio las Violetas, de la localidad de Usme, a unos 400 m de la zona del deslizamiento. Según lo observado en la visita, una de las mangueras se encuentra averiada ocasionando la saturación del terreno en esta zona.

Personas e infraestructura afectadas:
No se ven afectadas viviendas ni personas.

Acciones Adelantadas:
Sugerir a la propietaria del predio, la señora Melida del Pilar García de Potes, acordar con la comunidad de los barrios vecinos a su predio el arreglo de las mangueras que pasan por sus terrenos.

Acciones Pendientes:
Realizar un seguimiento, por el propietario, de los cambios que se presenten en el terreno.

RECOMENDACIONES:
Si se requiere el espacio, nuevamente para la siembra de árboles, se deberá instalar un sistema de drenaje superficial y subsuperficial.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil Geotecnista (c)
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos c.r.