RAFAEL URIBE URIBE.

AREA DE ANALISIS DE RIESGO

DIAGNÓSTICO No. 026 de 1.997 -292 R

OFICIO:	AJ 1177-97
RADICACIÓN OPES:	2514
SOLICITANTE:	María Mercedes Rodríguez Asesora Jurídica
BARRIO:	Rio de Janeiro
DIRECCIÓN:	Calle 34 No. 17 -10
LOCALIDAD :	Rafael Uribe Uribe
FECHA VISITA:	Junio 25 de 1.997

DESCRIPCIÓN

El barrio se encuentra ubicado en una zona con características específicas definidas en mapa de zonificación Geotécnica, INGEOMINAS, 1.988. como zona - V - AM, zonas con deslizamientos que han sido acelerados por deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o por ausencia del mismo, con pendientes fuertes.



Obsérvese ubicación de la vivienda y calidad del talud.

pasa...

DORIS SOAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

...sigue 026 /97

Existe un talud inestable de 5 metros en roca alterada por meteorización, areniscas blancas rojizas en capas gruesas de grano fino a medio con cemento arcilloso, intercaladas con capas delgadas de areniscas de grano fino, diaclasadas con separación, suprayacidas por suelo de tipo coluvial.

Se evidencia erosión subsuperficial producida por mal manejo de aguas.



Características de la vivienda.

La casa es de tipo tugurial en teja y madera, que en el momento no ejerce peso sobre el terreno.

pasa...

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

...sigue 026 /97

RECOMENDACIONES:

Verificar que el escape de agua del acueducto que se presento hace dos años haya sido reparado.

Para construir en este sector es necesario que los estudios de suelos contemplen análisis de estabilidad.

Realizar un manejo adecuado de aguas lluvias y negras.

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30