DIAGNOSTICO No. 601 DE EMERGENCIA
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Marzo 8 de 1999
Hora:	9:30 p.m. – 12:00 p.m.
Dirección:	Carrera 6 Este con calle 2 D.
Barrio:	**Rocío Bajo.**
Localidad:	Santa Fe.

Descripción del Evento:

En atención al reporte de emergencia, se realizó una visita técnica, en la cual se observó un deslizamiento del espesor superficial de suelo residual saturado, el cual cayó sobre la parte posterior de la vivienda de la señora Rosa Evelia Escobar, empujando un muro que ya se encontraba suelto debido a situaciones similares ocurridas previamente e invadiendo el baño de la vivienda ubicado en esta área, causando daños a la infraestructura del mismo.

Adicionalmente, el deslizamiento dejó sin acceso a la vivienda de la señora María Hortencia Cely (calle 2 D No. 6-97 Este), en vista de que se encuentra ubicada muy cerca al escarpe del movimiento, y por lo tanto, es probable que una reactivación de éste pueda llegar a comprometer la estabilidad de la vivienda de la señora Cely.

Las demás familias que se ubican en esta ladera se encuentran dentro del programa de reubicación de familias en alto riesgo.

Agentes detonantes:

- Aguas lluvias.
- Aguas negras y de acueducto provenientes de redes no oficiales.

Agentes contribuyentes:

- Características geomecánicas de los materiales deslizados.
- Alta pendiente del terreno.
- Poca cobertura vegetal
- Intervención antrópica en la ladera.
- Viviendas deficientemente construidas.

Personas e infraestructura afectadas:

- Rosa Evelia Escobar. Calle 2 D con carrera 6 Este. Vivienda de 1 piso, construida en ladrillo. Se ubica en la parte baja de la ladera.

- María Hortencia Cely. Calle 2 D No. 6-97 Este. Vivienda construida con madera y latas, condiciones deficientes de cimentación.

Acciones Adelantadas:
Bomberos y Defensa Civil/ Realizan inspección. Solicitan visita técnica de la DIRECCION.
DIRECCION/ Realiza la visita. Inspecciona viviendas del sector y ladera afectada.

Acciones Pendientes:
DIRECCION/ Verificar en qué etapa se encuentran los procesos de reubicación de las familias que habitan el lugar.

RECOMENDACIONES:

1. INMEDIATAS:

- Evacuar a la señora Hortencia Cely. La señora por sus propios medios se encuentra habitando temporalmente donde una familia vecina ubicada al frente de la zona de interés.
- Retirar el material deslizado que se encuentra afectando la vivienda de la señora Rosa Evelia Escobar.

2. A CORTO PLAZO:

- Incluir a la señora Hortencia Cely en el programa de reubicación de familias en alto riesgo con prioridad 1.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON M.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC.
MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS **Vo.Bo.**