Alcaldía Mayor
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

DIAGNOSTICO No. 405 de 1998

RAD. UPES No.: 3123-Marzo 9-1998
SOLICITANTE: Señor Elicer Bermúdez

1. LOCALIZACION:

LOCALIDAD: San Cristobal
BARRIO: Ramajal
DIRECCION: Calle 31 Sur No. 13 - 66 Este

2. OBSERVACIONES DE CAMPO:

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, se presentan las siguientes características:

Propietario	Lindelina Barrios
Tipología Estructural	Mampostería 1 Piso. Deficiente Cimentación en piedrapegada.
Tipo de Cubierta	Teja de zinc
Mantenimiento	Malo
Observaciones	Se presentan una grieta de aprox. 2 cm de separación en el muro de la parte posterior de la vivienda. Dicha pared tiene una longitud considerable y no se observan vigas y columnas de amarre que le den estabilidad a la misma (ver **Fotografía 1 y 2**).

- No se observan obras de drenaje superficial que permitan manejar las aguas de escorrentía, lo que ocasiona que constantemente se presenten poblemas de humedad en el sector (ver **Fotografía 3**).
- La pendiente del terreno es ligeramente ondulada.

3. RECOMENDACIONES:

- Reforzar la estructura de la vivienda para disminuir la amenaza ruina que se presenta en la construcción y que puede afectar las viviendas situadas hacia la parte de atrás de la misma.

Diagonal 47 No. 77b-09 Int. 11
Teléfono: 410 90 14
Telefax: 410 90 36

FOPAE
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

IMPRENTA DISTRITAL

4. CONCLUSIONES

- La vivienda propiedad de la señora Lindelina Barrios presenta problemas estructurales, debido a la deficiente cimentación y a la carencia de columnas y vigas de amarre que le den estabilidad a la construcción.

- Aunque se observan problemas de inestabilidad en la zona, estos no son la principal causa que este afectando la vivienda en mención.

Las observaciones y recomendaciones en el presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones que se escapan del alcance de este estudio.

GUSTAVO MORENO MONTAÑA
Geólogo e Ing. Catastral y Geodesta
M.P. No. 1526 CPG y 2522259355 CND
FIRMA----------
Vo.Bo.----------
AREA ANALISIS DE RIESGO

FOTOGRAFIA 1 (ROLLO 6188/5).



FOTOGRAFIA 2 (ROLLO 6734/7).





FOTOGRAFIA 3 (ROLLO 6188/7).