000001

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1301

Atienden La Emergencia: **Reporta La Emergencia: B9**
DPAE: EQT 6

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Octubre 12 de 2001
Dirección:	Transversal 74C con Calle 68A Sur
Barrio:	Perdomo Alto
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:
En la zona citada existe un talud de entre 10 y 15m de altura en roca meteorizada. Hacia la parte superior del talud se encuentra un parque y obras realizadas con saldo pedagógico como escaleras y accesos peatonales. En el pie del talud a 6 m de distancia se localiza una fila de casas en mampostería.

El talud en roca evidencia grietas que facilitan la formación de cuñas, las cuales podrían caerse por gravedad o ante una lluvia y ocasionar daños en las viviendas de la parte baja, así como el desconfinamiento de la zona donde está el parque.

Actualmente, una de la viviendas de la parte superior aporta las aguas lluvias al talud, contribuyendo a los empujes que causan la inestabilidad.

Personas e infraestructura afectadas:
En el momento de la visita se encuentran afectadas levemente las obras de adecuación que se manifiesta con grietas y asentamientos en las escaleras de acceso peatonal.

Acciones Adelantadas:
Ninguna
Acciones Pendientes:
Una nueva visita por parte de funcionarios de la DPAE.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda retirar el material que se encuentra suelto y cubrir el talud con malla - mortero.
Es adecuado realizar un estudio detallado de la zona para el planteamiento de obras y adecuación de la zona.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos