DIAGNOSTICO No. 992
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

En el presente diagnóstico se expone lo observado en la visita técnica realizada al Estadio Distrital Nemesio Camacho "El Campín" ubicado en la localidad de Teusaquillo, en la Carrera 30 con Calle 57, con el fin de evaluar las condiciones físicas del mismo.

Datos Generales

Fecha: Agosto 16 del 2.000
Hora: 10:00 a.m.
Dirección: Carrera 30 con Calle 57
Barrio: Galerías
Localidad: Teusaquillo (13)

Descripción

Se presenta una grieta en la fila de las graderías del costado sur de la tribuna oriental del Estadio, la cual atraviesa de Columna a Columna (Foto No. 1) de aproximadamente 1½ pulgadas de ancha (Foto No. 2), la cual se prolonga hacia el norte por la misma fila.

La grieta se presenta en la fila superior de la unión de las graderías antiguas (construidas en 1937) y la nueva construida en 1967.

En la parte superior de esta tribuna, se presenta un paso en voladizo, que también presenta una grieta en la unión con su columna (Foto No. 3) al costado sur.

La grieta, posiblemente se presenta por la separación de las dos tribunas (nuevas y antiguas), lo cual debe ser realizado por un estudio estructural detallado de la tribuna sur-oriental.

RECOMENDACIONES:

1. Realizar un monitoreo continuo al comportamiento estructural de la tribuna.
2. Retirar los bloques de cemento suelto en la grieta y adecuar visualmente las graderias.
3. Realizar un estudio estructural detallado y diseños de obras de refuerzo, si fuese necesarias.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUIS ALBERTO BARON BEJARANO
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
MATRICULA: 25202 59983 CND.

Vo.Bo.----------
JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area Análisis de Riesgos

Anexo: Fotografías Nos. 1, 2 y 3

Archivo: C:\AAALuibaron\DiagEmergencias\DiagEmerg-LABBCampin.doc