000001
OK

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 2730
COORDINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	GTR 31	MOVIL:	23	Señora Ilse Yamile Rubio Prieto
FECHA:	Mayo 16 de 2006	HORA:	10:30 a.m	

DIRECCIÓN:	Carrera 73 No. 69 H – 05 sur	ÁREA DIRECTA:	72 m2
BARRIO:	Santo Domingo	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	69	FAMILIAS 1	ADULTOS 1 NIÑOS 2
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	PREDIOS EVALUADOS 1	

2 ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias emitió el Concepto Técnico No. CT-3931 de 2003 para el Barrio Santa Viviana Sector vista Hermosa, en el cual se definió la zona y predios en Alto Riesgo No Mitigable por Remoción en Masa y se recomendó su declaratoria como Suelos de protección por Riesgo.

De acuerdo con el Concepto Técnico el predio ubicado en la manzana 18 lote No. 16 se encuentra en Riesgo Medio por remoción en masa, por tal motivo no se incluyó en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable.

EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [X] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Construcción en material de recuperación cimentada sobre material de rellenos y 70 cms por debajo de la cota de la vía peatonal. En el costado norte de la construcción se presentó un desconfinamiento del talud posterior de corte de 3.00 metros aproximadamente, realizado para el emplazamiento de la vivienda trasera. De acuerdo con la visita técnica, el problema que se está presentando en la vivienda obedece a un problema local y puntal debido a la ausencia de una estructura de contención y a la infiltración de aguas lluvias, aguas negras y de escorrentía del sector.

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Ilse Yamile Rubio Prieto C.C.39.668.889 de Soacha	Manzana 18 Lote 16	7182432	3	1	2	Daños en placa de piso.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL?

4 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO		TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X	SI	8 Tejas de cinc y 4 parales

5 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica al predio.

6 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De no implementarse las acciones pueden ocurrir más desprendimientos del talud y afectar la vivienda posterior.

7 RECOMENDACIONES

- Como medidas temporales y preventivas se recomendó reconformar el talud y construir una obra de contención que garantice su estabilidad y la habitabilidad de la vivienda disponiendo de los elementos de drenaje superficial y subsuperficial, por parte de los propietarios y/o responsables.
- Adicionalmente, se identificó que el predio no esta habitado por los problemas antes mencionados, se reitero la recomendación de no habitar el predio hasta no se adelanten las acciones pertinentes.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 252181101904 CND

NOMBRE: FREDY RIVEROS HERRERA
PROFESIÓN: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 1522374489 BYC

ELABORÓ

REVISÓ

Vo.Bo. **ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO**
Coordinador de Emergencias

Vo.Bo. **FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS**
DIRECTOR