Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 802

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: Usaquén

BARRIO: **Santa Cecilia Alta**

DIRECCION: Carrera 7B No. 163-10.

FECHA DE VISITA: Noviembre 12 de 1999.

2. DESCRIPCION GENERAL

Un talud que sirve de límite entre la vía (calle 163) y una vivienda se deslizó, debido a que el suelo residual que lo conforma se saturó, por el aporte de aguas de un tubo instalado artesanalmente desde un sector vecino a la parte posterior de la vivienda.

La vivienda no fue afectada por el deslizamiento, sin embaregó, existe la probabilidad de que este movimiento progrese y por lo tanto, llegue a involucrar la vivienda mencionada.

3. RECOMENDACIONES

Se recomienda a los propietarios de la vivienda, implementar las siguientes acciones:

- Reparar el tubo fracturado y trasladarlo del sitio donde se encuentra.
- Construir un muro en gaviones en el talud afectado para confinar el material que aún no se ha deslizado y proporcionar estabilidad al sector, incluyendo la vivienda potencialmente afectada.
- Construir obras de manejo de aguas superficiales como cunetas, en la corona y base del talud.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas de la zona analizada, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC. GEOTECNIA.
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo.
JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS