ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1814

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia: Bomberos**
DPAE: MOVIL 9, EQT 6	**Emergencia No. 193 de 2003**

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Octubre 23 de 2003
Fecha de Visita:	Octubre 24 de 2003
Dirección:	Carrera 6 Este con calle 48 Q Sur
Barrio:	**LA NUEVA ESPERANZA**
Localidad:	**Usme**
UPZ:	**56, Danubio**

Descripción del Evento:

En el talud de corte localizado entre los predios correspondientes a la nomenclatura 48 Q – 29 Sur y 31 Sur de la carrera 6 Este del barrio La Nueva Esperanza, se presentó un deslizamiento de tipo traslacional, involucrando aproximadamente 5 metros cúbicos de material areno arcilloso y material orgánico.



Fotografía 1. Escarpe principal dejado por el deslizamiento. En la parte superior derecha de la foto se encuentra la vivienda de la señora Elisa Castro Hernández

El material se deslizó hacia el costado occidental de la vivienda del señor DAVINSON BACCA (Carrera 6 Este # 48 Q – 29 Sur), cuya construcción está compuesta de una estructura de madera con cubierta en teja de zinc, muros en madera y piso en tierra. El empuje del material

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ocasiono la ruptura de algunos de los elementos estructurales en madera y generó una leve inclinación de la vivienda del señor Bacca.

Asimismo, el deslizamiento generó un escarpe de aproximadamente de 1 metro de altura en un ancho de 3 en el predio de la señora ELISA CASTRO HERNÁNDEZ, sin afectar la vivienda.

Personas e infraestructura afectadas:
Vivienda de la Carrera 6 Este No. 48 Q – 29 Sur, donde habita la familia del señor DAVINSON BACCA RIVAS, conformada por cuatro (4) menores y dos (2) adultos.

Acciones Adelantadas:
Solicitud y entrega de ayudas humanitarias:

- 4 Postes de Madera
- 4 Tejas de zinc
- 1 Kit de Herramientas

RECOMENDACIONES:
Reemplazar los elementos estructurales de la vivienda afectada que corresponden a dos columnas en madera, y que de acuerdo al tipología de esta requiere reconstruirla para asegurar la estabilidad de la estructura de la vivienda.

Diseñar y construir una estructura de contención por parte de los propietarios, entre los dos predios aquí mencionados para evitar futuros problemas de inestabilidad en el terreno.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos