DIAGNOSTICO No. 602
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Datos Generales:

Fecha de la visita:	Marzo 17 de 1999
Hora:	3:00 p.m. – 4:00 p.m.
Dirección:	Carrera 85 y 86 entre calles 120 B y 121.
Barrio:	**Límites entre Rincón El Cóndor y Guillermo Núñez.**
Localidad:	**Suba.**

Descripción de la problemática:

A partir del recorrido por el sector se identificó una ladera con pendiente aproximada del 25-30%, la cual se encuentra desprovista de cobertura vegetal, sometida directamente al impacto de las aguas de escorrentía, las cuales lavan y arrastran el suelo hacia la parte baja.

Adicionalmente se identificaron aguas negras y de acueducto que provienen posiblemente del barrio Guillermo Núñez, las cuales corren ladera abajo, irrumpiendo en las viviendas y depositándose en la cancha polideportiva del barrio Rincón El Cóndor.

En las viviendas ubicadas en la parte baja de la ladera, se observaron problemas de humedad y depósitos de material contra los muros posteriores de éstas.

Según información de la comunidad, el lote del cual proviene el suelo deslizado, pertenece al señor José Feliciano Caviativa (tel: 681-59-19, 689-84-13).

Agentes detonantes de la erosión:

- Aguas lluvias.
- Aguas negras y de acueducto del barrio Guillermo Núñez.

Agentes contribuyentes de la erosión:

- Características geomecánicas del suelo que conforma la ladera.
- Pendiente del terreno.
- Poca cobertura vegetal.
- Intervención antrópica en la ladera.

RECOMENDACIONES:

1. INMEDIATAS:

- Retirar el material depositado en la parte posterior de las viviendas con dirección Carrera 86 No.122-02/08/14/20/26 y del salón comunal del barrio Rincón El Cóndor.
- Impermeabilizar los muros de estas viviendas.
- Retirar el material depositado en la cancha polideportiva invadida por las aguas negras provenientes del barrio Guillermo Núñez.

2. A CORTO PLAZO:

- Solicitar al señor José Feliciano Caviativa que restituya la cobertura vegetal a la ladera que conforma el lote de su propiedad.
- Construir las redes oficiales de acueducto y alcantarillado del barrio Guillermo Núñez.
- Pavimentar la carrera 85 según diseños que garanticen la estabilidad de la cimentación de las viviendas mencionadas.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON M.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC.
MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS **Vo.Bo.**