DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 158

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 21 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO	:	DIANA TURBAY SECTOR CULTIVOS
LOCALIDAD	:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	:	CARRERA 3 ESTE No. 48Y-05 SUR
REF. OPES	:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El lugar de estudio es una vivienda localizada en el sector cultivo del Barrio Diana Turbay. Esta se encuentra construida en la falda de la montaña sobre un corte, el cual no fue construido con normas técnicas ni protección ante un talud de aproximadamente 2 mts de altura. El material superficial de este talud es relleno, luego observamos material orgánico y arcillas-limosas expansivas, este material al no encontrarse sostenido, se esta debilitando por la acción de las aguas lluvias no orientadas las cuales se encuentran desestabilizando el sector y erosionando la capa superficial.

En la parte superior del talud existe una banca de camino peatonal, en la que observamos una grieta de aproxim. 10 mts de longitud, en esta ola invernal pueden haber filtraciones por la grieta, desestabilizar más el terreno y haber una caída de material en masa.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Es de vital importancia realizar la canalización de las aguas lluvias, en cuanto a la grieta se le debe dar un esplaneamiento al terreno y luego realizar una obra de contención. (Gaviones).

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520256503
FIRMA :	