Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI - 1276
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 7

Reporta La Emergencia:
Mercedes Caicedo Páez (362 09 04)

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha	:	Octubre 16 de 2001
Hora	:	9:00 p.m. aproximadamente
Dirección	:	Carrera 2 # 42 - 27 sur
Barrio	:	San Martín de Loba
Localidad	:	San Cristóbal (4)
Área directa	:	0.05 ha
Área de influencia:		0.15 ha

Descripción General:
La vivienda limita con una ladera de pendiente media. La parte frontal consta de un (1) piso y en la parte posterior se adelanta la obra para la ampliación de la casa. Al extremo nor oriental de la vivienda, fue reubicada una familia por los daños presentados en la vivienda debido a caída de bloques.

En el patio aflora roca del tipo Arenisca, pero en la parte alta de la ladera existe un recubrimiento de rellenos y suelo residual que fue saturado principalmente por fugas en la red de alcantarillado en el barrio Malvinas desde hace tres (3) meses aproximadamente. Esta condición provocó un deslizamiento superficial, pero que aún no compromete las viviendas con la superficie de falla o zona de acumulación de la masa deslizada.

Bomberos ayudó para sacar el agua acumulada al interior de la vivienda, procedente de las fugas en las redes comunales de alcantarillado sanitario de la parte alta de la ladera.

Personas e infraestructura afectadas:
Las viviendas aún no se ven afectadas por el deslizamiento, pero sí por humedad e inundación por aguas negras (Sra. Mercedes Caicedo, carrera 2 # 42 - 27 sur).

Riesgos Asociados:
La evolución del movimiento depende del control y detección de fugas de las redes de acueducto y alcantarillado.

Acciones Adelantadas:
Se solicitó el reporte a la EAAB para la colaboración a las comunidades en la identificación y reparación de las redes averiadas y que se constituyen en la fuente permanente de agua que satura el terreno.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Recomendaciones:
Se informó a la comunidad sobre la importancia de no remover la masa deslizada, pues, como se trata de un movimiento superficial se puede desconfinar el terreno y activar el deslizamiento ladera arriba. Unicamente se debe retirar el material que produzca empujes contra los muros de las viviendas.

Advertencia:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las caracteristicas externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS