GRUPO TÉCNICO UPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 009 DE 1.997 - 266

ATENCIÓN DE MERGENCIA

LOCALIDAD: Chapinero
BARRIO: Mariscal Sucre
DIRECCIÓN: Cra 1C # 44 -32/38
FECHA VISITA: Enero 20 de 1.997

DESCRIPCIÓN

Escurrimiento de material en un talud aproximado de 8 m de altura por 12 m de longitud. Se observan grietas en la parte alta del talud, amenazando con deslizarse un volumen aproximado de 70 metros cúbicos de material de relleno. En la parte baja se observa la roca compuesta por intercalaciones de lodolitas y arcillolitas, que aparentemente están cerca a la superficie (aprox. 1 m). Detrás de la casa con número 44-32 hay un muro ciclópeo en la mitad inferior (según el propietario) y en ladrillo en la mitad superior. Al parecer el agente detonante son las aguas lluvias.

RECOMENDACIONES

Parte de las grietas y el talud habían sido ya cubiertos con plástico para impedir la infiltración de las aguas lluvias. Se recomendó cubrir el resto del talud y de las grietas, además de evacuar la vivienda con el número 44 -38.

SEGUIMIENTO

Como la visita se realizó en horas de la noche, al día siguiente se hizo una revisión junto con el Ingeniero Victor Sáchica de la alcaldía Local y la consultora del CLE, observándose en buenas condiciones las estructuras de la casa número 44 -32, pero en la otra casa no se nos permitió la entrada.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.