ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1838
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 1,3, 5 y 6
CLE: 1, 4 y 16
COE: 5 y 6

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Usaquén (3)
BARRIO	Buenavista La Cita
DIRECCIÓN	Carrera 22B Bis entre calles 185A Bis y 190A Avenida Carrera 7 No. 167 – 20
FECHA	Octubre 18 de 2003
HORA	4:40 pm
ÁREA DIRECTA	1.0 Ha aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Carrera 22B Bis entre calles 185A Bis y 190A

Arrastre de detritos y escombros de construcción por aguas lluvias a lo largo de la carrera 22 B Bis (vía al Guavio) y depositación de los mismos en las calles 185A Bis a 190A abajo de la carrera 22 B Bis.

Se considera que este fenómeno se presentó por el aguacero del día 18 de octubre que arrastró los escombros que se suelen depositar sobre la vía al Guavio y por la ausencia de un sistema de drenaje en el sector.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

La escorrentía generó deslizamientos puntuales en la Carrera 22C con calle 186 y en la Carrera 23B No. 187C – 03.

Avenida Carrera 7 No. 167 – 20

Flujo de lodos generado que irrumpió en el predio de la señora Berta Galindo Guzmán (Avenida Carrera 7 No. 167 – 20).

Se considera que este fenómeno de remoción en masa se produjo por la saturación de los rellenos depositados en la parte posterior de las viviendas de este sector a causa del aguacero del día 18 de octubre de 2003.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

Carrera 22B Bis entre calles 185A Bis y 190A

En el sitio se produjo la anegación por lodo de algunas viviendas, el colapso de un poste de alumbrado en la carrera 22 B Bis con calle 190A y la generación de flujos de tierra a lo largo del canal de aguas lluvias ubicado en el costado oriental de la carrera 22 B Bis entre las calles 186 y 187C.

Avenida Carrera 7 No. 167 – 20

Colapso del muro de cerramiento del costado oriental de la vivienda y anegación por lodos de la misma.

Los dos habitantes de la vivienda fueron atendidos en el hospital Simón Bolívar y al finalizar la noche regresaron a la vivienda.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RIESGOS ASOCIADOS

Carrera 22B Bis entre calles 185A Bis y 190A

La afectación de las viviendas por este tipo de flujos continuará presentándose hasta tanto no se realice la implementación de alcantarillados y sistemas de drenaje.

Avenida Carrera 7 No. 167 – 20

La afectación de las viviendas del sector estará sujeta a los aportes de agua que recibirá el material suelto y alterado que existe en el sector.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Carrera 22B Bis entre calles 185A Bis y 190A

Evaluación técnica del sitio y acompañamiento en las labores de asistencia social y retiro de los escombros depositados en el sitio.

Avenida Carrera 7 No. 167 – 20

Evaluación técnica del sitio, evacuación temporal de la vivienda, acompañamiento en la atención social.

6. RECOMENDACIONES

Carrera 22B Bis entre calles 185A Bis y 190A

- Evitar la depositación de escombros en la vía al Guavio y retirar los existentes actualmente.
- Implementar un sistema de drenaje general en el sector y alcantarillado sanitario y pluvial en los sectores en los cuales aun no existe.

BOGOTÁ PARA VIVIR
todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Avenida Carrera 7 No. 167 – 20

- Retirar el material que se encuentra suelto y depositado en la parte posterior de las viviendas e implementar un sistema de drenaje en la ladera.

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co