ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI-2008
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	8	MOVIL:	2	Bomberos
FECHA:	20 de Mayo de 2004	HORA:	4:00 am	

DIRECCIÓN:	Calle 50 Bis Sur # 13 - 45	ÁREA DIRECTA:	150 m²
BARRIO:	El Consuelo Sur	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	54 Marruecos	FAMILIAS 2	ADULTOS 10 NIÑOS 6
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe		

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Flujo de tierras de material arcilloarenoso de un talud de corte subvertical de una altura aproximada de 9 metros, ubicado entre la vía pavimentada calle 50 Bis (parte baja) y la vía sin pavimentar que conduce a las ladrilleras (parte alta). La magnitud del deslizamiento comprende un ancho de 8 metros y una longitud de 15 metros, con un volumen aproximado de 60 metros cúbicos. Las causas del deslizamiento fueron las intensas lluvias que saturaron el material, así como, el aporte de aguas de la vía sin pavimentar ubicada en la parte alta del talud que no posee sistemas de drenaje.

3 ESQUEMA



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Maria Olga Guerrero	Calle 50 Bis Sur # 13 - 45	2057205	8	5	3	Ninguno
2	Rafael Sáenz	Calle 50 Bis Sur con Carrera 13		5	2	3	Ninguno

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Taponamiento de la vía pavimentada a la altura de Calle 50 Bis Sur con carrera 13.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De no realizar las recomendaciones, el deslizamiento podria involucrar la vía ubicada en la parte alta del talud y obstaculizar el acceso a las viviendas ubicadas en la base del talud.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		x				X		Cinta de Balisaje – 20 metros
2		x				x		

7 ACCIONES EJECUTADAS

- Señalización de la parte baja y alta del talud con cinta de Balisaje
- Evaluación técnica del sector

8 RECOMENDACIONES

- Adelantar obras de estabilización y protección del talud
- Incluir el sector como sitio para intervención por parte de los Fondos de Desarrollo Local

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN INGENIERA CIVIL - MSC GEOTECNIA
MATRÍCULA 2520282450 CND

Dulfay P. Ortiz

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO