Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 838
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

En el presente diagnóstico se expone el resultado de la visita técnica realizada por el Area de Análisis de Riesgos de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá al barrio Sagrada Familia ubicado en la localidad de San Cristobal, en el área de la vivienda de la Transv. 11 Este # 15 B - 20 Sur, con el fin de evaluar las condiciones emergencia denunciadas por el señor Pedro A. Torres L.

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT-18, CLE-4.	Bomberos
OTRAS ENTIDADES: Bomberos	Base DPAE

I. Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Diciembre 6 de 1999
Hora:	En horas de la noche.
Dirección:	Transversal 11 Este frente a las viviendas con Nos. 15B-20 Sur y 15B-30 Sur.
Barrio:	Sagrada Familia
Localidad:	San Cristobal (04)

II. Descripción del Evento:

La Transv. 11 Este, en el barrio Sagrada Familia (calle peatonal), donde la comunidad esta realizando obras de urbanismo (las cuales no son la causa del deslizamiento); el día 6 de diciembre se presentó un deslizamiento de aproximadamente 20 m^3, frente a las viviendas afectadas a consecuencia del fuerte y prolongado aguacero presentado en la zona y por el mal manejo de las aguas en la parte alta del talud.

III. Personas Afectadas:

No hubo afectación física a personas.

IV. Infraestructura Afectada:

Dirección: Transv. 11 Este # 15B-20 Sur — Propietario: Pedro A. Torres Lombana
Dirección: Transv. 11 Este # 15B-30 Sur — Propietario: María del rosario Mora
Anden principal de la Transversal 11 Este.

V. Riesgos Asociados:

Debido al mal manejo de las aguas en la parte alta y la continua precipitación de lluvias, es muy probable el desprendimiento del terreno y afectación a las viviendas.

VI. Acciones Adelantadas:

Comunidad/ Continuación del muro de contención.
Bomberos/ Realiza inspección. Solicita visita técnica de la DPAE.
DPAE/ Realiza la visita, Inspecciona viviendas y la parte alta del talud. Informa a la comunidad del peligro del paso por este sector y a los habitantes de las viviendas de la necesidad de evacuación de la parte afectada de las viviendas; se procede a la evacuación de las familias afectadas a donde familiares del sector.

Acciones Pendientes:
Comunidad./ Continuar con la construcción del muro de contención.

VII. RECOMENDACIONES:

INMEDIATAS:

1. Evitar el paso peatonal por el sector afectado

A MEDIANO PLAZO:

1. Construcción del muro de contención.
2. Manejo de aguas del predio ubicado en la parte alta del talud, por parte de su propietario.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUIS ALBERTO BARON BEJARANO
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
MATRICULA: 25202 59983 CND.

Luis Alberto Barón Bejarano

Vo.Bo.----------
JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area Análisis de Riesgos a.k.

Archivo: \\Dp2ar03\c\LUIBARON\DiagEmergencias\DiagEmerg-LABB838.doc