Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1046

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Tunjuelito

BARRIO: **San Benito**

DIRECCION: Plaza de mercado

FECHA VISITA: Diciembre 19 de 2000

SOLICITANTE: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos

2. DESCRIPCION GENERAL.

Esta plaza se encuentra conformada por casetas de un solo piso construidas en mampostería no confinada, y con cubierta en tejas de zinc. El piso se encuentra sin recubrir y hacia el interior de la misma, se encuentran los toldos transitorios.

En las casetas externas no se observaron agrietamientos ni fisuras en los muros de mampostería, pero sí se apreció una falta de mantenimiento generalizada a las mismas.

3. RECOMENDACIONES.

- Realizar una revisión estructural detallada de las casetas existentes, para evaluar la factibilidad de construir una edificación nueva, que cumpla las normas de construcción vigentes, o de reforzar estas casetas y ampliar la plaza, previo mejoramiento de techos, muros y pisos, entre otros.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo.:

JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS



Fotografía No. 3. Plaza San Benito. En general, no se observó ningún problema en las instalaciones de la plaza, diferente al deterioro por la edad de la edificación.