DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 12351
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 5145088

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Laura Ángela González Ortiz				**SOLICITANTE:** Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
CAT	11	**MOVIL:**	11	
FECHA:	22 de septiembre de 2018	**HORA:**	6:00 a.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Cra 92 No. 158 – 65 (P1) Cll 158 No. 92 – 50 (P2) Cll 158 No. 92 – 40 Int. 1 (P3) Cll 158 No. 92 – 40 Int. 2 (P4) Cll 158 No. 92 – 40 Int. 4 (P5) Cll 158 No. 92 – 40 Int. 3 (P6) Cra 92 No. 159 – 05 (P7) Cra 92 No. 157A – 93 (P8) Cll 158 No. 92 – 37 (P9) Cll 158 No. 92 – 47 (P10) Cll 158 No. 92 - 53 (P11) Cra 93A No. 157A – 50 (P12) Cra 93A No. 157A – 65 (P13) Cra 93A No. 157A – 55 (P14) Cll 158 No. 93A – 37 (P15) Cll 157C No. 91- 86 (P16)	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**	X_1: 99556 Y_1: 117628 X_2: 99622 Y_2: 111733 X_3: 99846 Y_3: 117641 X_4: 99811 Y_4: 117461
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Salitre Suba	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**	3 Ha
UPZ:	27 – Suba	**POBLACIÓN ATENDIDA:**	91
LOCALIDAD:	11 – Suba	***FAMILIAS*** 27 ***ADULTOS***	72 ***MENORES*** 19
CHIP:	AAA0256CUYN AAA0256CUXS AAA0134OYOE AAA0134OYWF AAA0134OYPP AAA0134OYUZ AAA0159NXEP y otros AAA0134NWHK AAA0134NWFZ AAA0134NWEP AAA0231KUZM y otros AAA0166ZWRU AAA0134NUOM AAA0134NUPA AAA0254KLOE AAA0227CXZM y otros	***PREDIOS EVALUADOS***	16
AREA INSPECCIONADA	3 Ha	***DOCUMENTO REMISORIO***	CR-31562

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se aclara que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.

4. ADVERTENCIAS

No es competencia del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, adelantar estudios de detalle de carácter cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los daños que pudiesen ser identificados en infraestructura pública y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificación ante algún tipo de solicitación (como por ejemplo un sismo), ni aprobar, diseños, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan sido identificadas, además los informes técnicos que se hayan generado por parte del IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación al cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

Antes de realizar cualquier intervención en el predio, se debe consultar la reglamentación urbanística definida en el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, con el fin de establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual deberán tramitarse los permisos y licencias respectivas.

Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95).

5. ESCENARIO DE RIESGO: Estructural - Explosión

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

6. LOCALIZACIÓN

En el presente documento los predios visitados se referencian como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. Dirección y ubicación de los predios P1 a P16.

Predio	Dirección	CHIP
P1	Cra 92 No. 158 – 65	AAA0256CUYN
P2	Cll 158 No. 92 – 50	AAA0256CUXS
P3	Cll 158 No. 92 – 40 Int. 1	AAA0134OYOE
P4	Cll 158 No. 92 – 40 Int. 2	AAA0134OYWF
P5	Cll 158 No. 92 – 40 Int. 4	AAA0134OYPP
P6	Cll 158 No. 92 – 40 Int. 3	AAA0134OYUZ
P7	Cra 92 No. 159 – 05	AAA0159NXEP y otros
P8	Cra 92 No. 157A – 93	AAA0134NWHK
P9	Cll 158 No. 92 – 37	AAA0134NWFZ
P10	Cll 158 No. 92 – 47	AAA0134NWEP
P11	Cll 158 No. 92 -53	AAA0231KUZM y otros
P12	Cra 93A No. 157A – 50	AAA0166ZWRU
P13	Cra 93A No. 157A – 65	AAA0134NUOM
P14	Cra 93A No. 157A – 55	AAA0134NUPA
P15	Cll 158 No. 93A - 37	AAA0254KLOE
P16	Cll 157C No. 91- 86	AAA0227CXZM y otros

La Figura 1 presenta la ubicación de los predios P1 a P16 en el Sector catastral Suba – Salitre de la localidad de Suba.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS




Figura 1. Ubicación de los predios P1 a P16 en el Sector catastral Suba – Salitre de la localidad de Suba.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. ANTECEDENTES

El Sector Catastral Suba Salitre de la localidad de Suba, donde se localizan los predios evaluados, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización ni de regularización de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, por lo cual, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, no emitió Concepto Técnico de Riesgo para dicho sector.

De acuerdo con la Resolución 0751 de 2018 por la cual se actualiza el Mapa No 3 "Amenaza por Remoción en Masa" del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el predio objeto de la consulta presenta categorización de amenaza baja por movimientos en masa, la cual no genera restricción o condicionamiento para ocupación o desarrollo urbano.

8. DESCRIPCIÓN

Personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, realizó visita técnica al sector de la Cra 92 con Cll 158, donde el 22 de septiembre a las 6:00 am ocurrió la explosión de dos pipetas de gas. La Figura 1 muestra el polígono de posible afectación por la onda explosiva, delimitado a partir de la revisión previa adelantada por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y las observaciones de los habitantes de la zona. Personal del IDIGER realizó la inspección visual de los predios que conforman el polígono, estableciendo que las edificaciones más afectadas por la explosión corresponden a las sombreadas en verde (ver Figura 1).

La explosión ocurrió en el predio P1 donde se encuentra una estación de servicio TERPEL, un local de comidas rápidas que funcionaba en un container y un almacén de aceite para vehículos, el cual corresponde a una edificación de (1) un nivel, posiblemente construida en mampostería parcialmente confinada, con cubierta en tejas de asbesto-cemento y cielo raso en drywall. En el local de comidas estallaron (2) dos pipetas de gas, dañando por completo el container y causando el colapso parcial de la cubierta y el cielo raso del almacén de aceite (ver Fotografias 1, 3 y 4). La explosión también generó el colapso parcial del muro de cerramiento que divide el lindero entre los predios P1 y P2; en el predio P2 funciona un parqueadero y el muro fallado cayó sobre algunos de los vehículos que estaban estacionados allí (ver Fotografia 2). Cabe resaltar que no se presentaron daños estructurales en las islas de la estación TERPEL.

Los predios evaluados (subrayados en verde en la Figura 1) corresponden a viviendas de entre (1) uno y (13) trece niveles, construidas en mamposteria simple, mamposteria parcialmente confinada y pórticos en concreto. Se realizó la inspeccion visual exterior e interior de las edificaciones ubicadas en los predios P3, P4, P5, P6, P12, P14 y P16, determinando que la explosion solo afectó las ventanerias (vidrios rotos y marcos de aluminio torcidos) sin causar daños en los elementos estructurales que conforman las edificaciones (ver Fotografias 5 a 15). Por otra parte, en el salón comunal del Conjunto Residencial ubicado en el predio P15 se desprendió un área de aproximadamente 2 m^2 del cielo raso en drywall (ver Fotografia16).

En el predio P7 se encuentra un conjunto residencial (ver Fotografía 7), posiblemente construido con un sistema estructural de muros de carga en concreto reforzado y mampostería de arcilla cocida, placas de contrapiso y entrepiso en concreto reforzado y cubierta en teja de asbesto-cemento. El predio P13 corresponde una edificación (1) un nivel (ver Fotografía 12) y el predio P15 es un edificio de uso resicencial, construido con pórticos de concreto reforzado, con placas de contrapiso y entrepiso

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497


Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

elaboradas también en este material (ver Fotografía 14). Con base en la inspección visual realizada desde el exterior de los predios P7, P13 y P15, los únicos daños evidenciados corresponden a vidrios rotos y marcos de aluminio torcidos.

En los predios P8 y P10 actualemente se estan ejecutando obras a las que no se pudo acceder; sin embargo, con base en la inspección visual realizada desde el exterior no se identificaron afectaciones (ver Fotografías 8 y 10).

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Vista de la estación de servicio TERPEL, el container donde ocurrió la explosión y el almacén de aceites.



Fotografía 2. Colapso del muro del parqueadero.



Fotografía 3. Vista interior del almacén de aceites. Colapso de la cubierta.



Fotografía 4. Explosión del container.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS





Fotografías 5 y 6. Vista de los predios interiores de la Cll 158 No. 92 – 40.



Fotografía 7. Vista del predio P7.



Fotografía 8. Vista del predio P8.



Fotografía 9. Vista del predio P9.



Fotografía 10. Vista de los predios P10 y P11.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453495
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.



Fotografía 11. Vista del predio P12.




Fotografía 12. Vista del predio P13.



Fotografía 13. Vista del predio P14.



Fotografía 14. Vista del predio P15.



Fotografía 15. Vista del predio P16.



Fotografía 16. Desprendimiento del cielo raso en el salón comunal del predio P16.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

10. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Es posible que ocurra el colapso parcial de la cubierta del almacén de aceite ubicado en el predio P1 (Cra 92 No. 158-65) y el muro de cerramiento ubicado al costado oriental del predio P2 (Cll 158 No. 92 – 50), debido a los daños causados por la explosión.

11. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y evaluación cualitativa de los predios P1 a P16, localizados en el Sector Catastral Salitre Suba, de la Localidad de Suba

- Restricción parcial de uso de los siguientes predios:

Tabla 3. Relación de actas emitidas en atención al evento SIRE de la referencia.

No. ACTA	TIPO DE ACTA	DIRECCIÓN	FECHA	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	CEDULA
2383	Restricción	Cll 158 No. 92 – 50	22/09/2018	Manuel Rodriguez	79.241.000
2384	Restricción	Cra 92 No. 158-65	22/09/2018	Diego Cástro	80.927.100
2385	Restricción	Cra 92 No. 158-65	22/09/2018	Adriana Maria Rámirez	43.604.536

12. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y funcionalidad del local de comidas rápidas y el almacén de aceite para vehículos (Predio P1, Cra 92 No. 158 – 65), y del muro del costado oriental del parqueadero (Predio P2, Cll 158 No. 92 – 50), se encuentran comprometidas debido a los daños causados por la explosión.

- La estabilidad estructural y funcionalidad de las edificaciones localizadas en los predios P3 (Cll 158 No. 92 – 40 Int. 1), P4 (Cll 158 No. 92 – 40 Int. 2), P5 (Cll 158 No. 92 – 40 Int. 4), P6 (Cll 158 No. 92 – 40 Int. 3), P12 (Cra 93A No. 157A – 50), P14 (Cra 93A No. 157A – 55) y P16 (Cll 157C No. 91- 86), **no se encuentran comprometidas** debido a que los daños causados por la explosión se limitan a afectaciones en las ventanerias.

- No es posible concluir sobre la estabilidad y habitabilidad de las edificaciones emplazadas en los predios P7 (Cra 92 No. 159 – 05), P13 (Cra 93A No. 157A – 65) y P15 (Cll 158 No. 93A - 37); sin embargo, a partir de la inspección visual realizada desde el exterior se establece que los daños causados por la explosión se limitan a afectaciones en las ventanerias.

- No es posible concluir sobre la estabilidad y habitabilidad de las obras que actualmente se están ejecutando en los predios P8 (Cra 92 No. 157A – 93) y P10 (Cll 158 No. 92 – 47), debido a que no

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


fue posible acceder a ellas; sin embargo, durante la inspección visual realizada desde el exterior no se identificaron afectaciones

13. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables de la situación de emergencia que se presentó en el predio de la Cra 92 No. 158 – 65 (P1), Sector Catastral Salitre Suba de la localidad de Suba, realizar las reparaciones de los daños causados por la explosión, los cuales incluyen: la reparación de las ventanerías dañadas de los predios P3 a P16 (ver Tabla 1 y Figura 1), el muro del costado oriental del parqueadero (Predio P2, Cll 158 No. 92 – 50), la cubierta del almacén de aceite y el cielo raso del salón comunal del predio P16 (Cll 157C No. 91 86). Estas acciones se deberán adelantar con el apoyo de personal idóneo, teniendo en cuenta la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos y contar con la asesoría de personal competente.

- A la Alcaldía Local de Suba, desde su competencia adelantar las acciones administrativas tendientes a realizar el seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante el presente informe lo anterior con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del predio evaluado.

14. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma:  Nombre: Laura Ángela González Ortiz Profesión: Ingeniera Civil Magíster en Ingeniería - Geotecnia Contratsista
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
16.2 Reviso
Firma: Adriana Martínez R Adriana Martínez Rodríguez Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS