CONCEPTO TECNICO No. 2070

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL- E.A.A.B- ALCALDIA LOCAL
BARRIO: PRADO DE KENNEDY
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION : Diag. 58A sur por Cra 83 (Ronda Técnica de Tunjuelito)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO E INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona observada es plana y de topografía regular afectada por el paso del Río Tunjuelito en el que son alojadas basuras y desechos orgánicos, pudiendo esto ser causa de represamientos y posibles inundaciones.

En sus orillas observamos terrenos agrietados e inestables produciendo deslizamientos activos. El jarillon no cuenta con suficiente volumen, sus orillas no tienen protección ni delimitación alguna.La Ronda Técnica no esta delimitada y hay algunas viviendas afectadas por esto. Las vías se encuentran sin pavimentar ni delimitar y están erosionadas por acción de las aguas lluvias sin orientación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No realizar la instalación de redes de distribución a los predios que se encuentran sobre la Ronda Técnica.

Cra 85 No 60 - 21/11/40/46/50 sur,Cra 82B No 58 - 61/55/49/68/56/50, Diag 58A sur No 83 - 40/31, Calle 60 sur No 83 - 25/17.

Realizar dragados periódicos al Río Tunjuelito

Construir sistema de drenaje

Hacer estudio de volumen del Jarillon,darle protección y delimitación a la Ronda Técnica.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 20/96
BARRIO Prado de Kenedy
LOCALIDAD Kenedy
LOCALIZACION Diag. 58A sur por Cra 83 (Ronda Tecnica Rio Tunjuelo)
REFERENCIA OPES Gas Natural, EAAB, AL

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento e inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La zona observada es plana y de topografia regular, afectada por el paso del Rio Tunjuelito en el que son alojadas basuras y desechos organicos, pudiendo esto ser causa de represamientos y posibles inundaciones.
En sus orillas observamos terrenos agrietados e inestables produciendo deslizamientos activos.
El jarillon no cuenta con suficiente volumen, sus orillas no tienen proteccion ni delimitacion alguno.
La ronda Tecnica no esta delimitada y hay algunas viviendas afectadas por esta.
Las vias se encuentran sin pavimentar ni delimitar y estan erosionadas por accion de las aguas lluvias sin orientacion.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- No realizar la instalacion de redes de distribución a los predios que se encuentran sobre la Ronda Tecnica Cra 82B N°58-61/55/49/68/56/50, Cra 83 N°60-21/11/40/46/50sur, Cra 82B N°58-61/55/49/68/56/50, Diag. 58A Sur N°83-40/31, Calle 60 Sur N°83-25/17
- Realizar dragados Periodicos al Rio Tunjuelito
- Construir sistema de drenaje.
- Hacer estudio de Volumen del Jarillon y darle proteccion y delimitación a la Ronda Tecnica.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA: