DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-16492
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADOS 2021ER14165

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Karen Julieth González Prada				**SOLICITANTE:** Secretaría de planeación
CAT:	4	**MÓVIL:**	Contratada	
FECHA:	14 de octubre de 2021	**HORA:**	4:15 pm	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	Carrera 1 No.67-21	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**					X_1:102654.57 Y_1:105792.58 X_2:102643.72 Y_2:105767.98 X_3:102637.37 Y_3:105770.62 X_4:102632.08 Y_4:105762.68 X_5:102625.99 Y_5:105765.33 X_6:102616.20 Y_6:105749.72 X_7:102639.75 Y_7:105733.84 X_8: 102639.75 Y_8:105733.84 X_9:102654.04 Y_9:105708.71 X_{10}:102671.24 Y_{10}:105709.50 X_{11}:102687.91 Y_{11}:105765.86 X_{12}:102680.50 Y_{12}:105784.64
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Granada	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**					3 M^2
UPZ:	90-Pardo Rubio	**POBLACIÓN ATENDIDA:**					15
LOCALIDAD:	2-Chapinero	**FAMILIAS**	0	**ADULTOS**	10	**MENORES**	5
CHIP:	AAA0089RDHK	**PREDIOS EVALUADOS**					1
ÁREA INSPECCIONADA:	3.368,8 M^2	**DOCUMENTO REMISORIO**					CR-41779

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

Diagonal 47 N° 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

3. ACLARACIONES

Para adelantar cualquier intervención en predios se debe consultar la reglamentación urbanística definida por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo.

Las intervenciones y mantenimientos a realizar, deberán llevarse a cabo o contar con el apoyo de personal idóneo, para lo cual se deben tramitar los permisos o licencias respectivos de acuerdo con la normatividad vigente.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado. Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20 de 1995).

4. ADVERTENCIAS

La gestión del riesgo es responsabilidad de todos los habitantes, quienes junto a las entidades públicas, privadas o comunitarias deben velar por la correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales, en cumplimiento de sus propios mandatos y normas que los rigen. En este sentido, es responsabilidad de todos, adelantar cuando se requieran los análisis de riesgo de carácter cuantitativo con la rigurosidad técnica y por profesionales idóneos, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los daños que pudiesen ser identificados en infraestructura pública y/o privada, el comportamiento esperado de una edificación ante algún tipo de solicitación, (como por ejemplo un sismo); por lo anterior no es responsabilidad del IDIGER aprobar estos estudios, diseños, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan sido identificadas.

Para adelantar cualquier intervención en el predio se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SPD, establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Adicionalmente, los informes técnicos que se hayan generado por parte del IDIGER, para los predios y/o sectores involucrados, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación al cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita técnica están basadas en la inspección visual realizada, y por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance; así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

5. ESCENARIO DE RIESGO

Actividad de la construcción- agentes externos.

6. ANTECEDENTES

En predio inspeccionado se localiza en la Carrera 1 No.67-21, en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero. De acuerdo con el plano normativo de "Amenaza por movimientos en masa" del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), actualizado por la resolución 1483 de 2019 de la Secretaría Distrital de Planeación; el predio inspeccionado presenta categorización de amenaza media por movimientos en masa.

Por otro lado, una vez consultado el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Antecedentes de Emergencias en Bogotá (SIRE) con relación a los antecedentes del predio evaluado, se encontró que el IDIGER no ha emitido documentos técnicos asociados a movimientos en masa, inundación por desbordamiento y/o avenidas torrenciales. Por lo anterior, se indica que no hay restricción para ocupación del suelo o desarrollo urbano del predio inspeccionado desde el componente de riesgo. Para cualquier intervención se recomienda consultar la norma urbanística aplicable.

7. LOCALIZACIÓN

En la figura 1 se presenta la localización del predio inspeccionado.




Figura 1. Localización del predio evaluado ubicado en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero.

Diagonal 47 N° 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292600
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

8. DESCRIPCIÓN

Personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, realizó visita técnica el día 14 de octubre de 2021, al predio e infraestructura que se muestra en la figura 1. El sector inspeccionado corresponde a una zona plana, donde se emplazan edificaciones de uno (01) a cuatro (04) niveles. El sector evaluado está consolidado urbanísticamente con vías de acceso en buen estado.

De acuerdo con radicado 2021ER14165 realizado por la Secretaría de Planeación se solicita inspección puntual al sector donde se presentó la caída de un individuo arbóreo. Inicialmente se realiza inspecciona a las condiciones exteriores de la edificación localizada en el predio de la Carrera 1 No.67-21, donde se emplaza una edificación de cuatro (04) niveles, de uso residencial, construida en pórticos en concreto y placa de entrepiso del mismo material, (Ver fotografía 1). Es importante mencionar que no se realiza inspección al interior del predio dado que al momento de la evaluación no hay nadie que autorice el ingreso; se evalúan las condiciones desde el exterior sin identificar ningún daño o lesión en los elementos de fachada

Posteriormente, se evalúan los individuos arbóreos localizados al costado suroriental del predio, evidenciando ligeras inclinaciones y falta de poda, asimismo sobre estos individuos se observa un tejido eléctrico a una altura muy baja, (Ver fotografías 2 a la 6). Los individuos arbóreos y el tejido eléctrico se encuentran aproximadamente a 6mt del inmueble inspeccionado. Adicionalmente se inspecciona el poste a cargo de la empresa claro para identificar si hay alguna condición de riesgo en el sector evaluado, identificando que dicho poste se localiza hacia el costado nororiental del predio de la Carrera 1 No.67-21 y sobre el cual no se evidencia ninguna inclinación o condición de riesgo; ni individuos arbóreos que puedan generar algunos tipos de presión o carga adicional en dicha infraestructura, (Ver fotografía 7 y 8).

Por otro lado, se inspecciona de manera general el sector sin identificar condiciones adicionales de riesgo, (Ver fotografía 9).

9. POSIBLES CAUSAS

Los daños identificados se encuentran relacionados con falta de poda de individuos arbóreos localizados frente al predio inspeccionado.


Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Fachada del predio inspeccionado.



Fotografía 2. Individuos arbóreos inspeccionados. X:102673.74 Y:105740.87 (costado suroriental).





Fotografías 3 y 4. Individuos arbóreos inspeccionados. X:102673.74 Y:105740.87 (costado suroriental).





Fotografías 5 y 6. Tejido eléctrico. (Coordenadas X:102673.74 Y:105741.00)

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292600
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071





Fotografías 7 y 8. Poste de la empresa claro costado nororiental. (Coordenadas X:102678.93 Y:105767.46)



Fotografía 9. Vista general del sector.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292600
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

11. DAÑOS

Tabla 1. Daños observados en el predio e infraestructura evaluada.

No.	DIRECCIÓN	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑOS
P1	Carrera 1 No.67-21	Pórticos en concreto	Residencial	4	No se evalúa
X:102678.93 Y:105767.46		Poste de energía			Sin daños

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (potenciales riesgos que se esperan de no implementar las recomendaciones)

- Posible caída del tejido eléctrico evaluado en las coordenadas X:102673.74 Y:105740.87 (costado suroriental) del predio de la Carrera 1 No.67-21, en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero.

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y cualitativa de las condiciones físicas exterior de la edificación localizada en el predio de la Carrera 1 No.67-21, en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero y de los individuos arbóreos y poste de energía frente al predio inspeccionado. Durante la inspección se evalúan las condiciones actuales de riesgo y condiciones de los individuos arbóreos y poste. Asimismo, se le informan las competencias de IDIGER y el alcance de la visita técnica.

14. CONCLUSIONES

- Si bien no se realiza inspección al interior de la edificación localizada en el predio de la Carrera 1 No.67-21, en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero, desde el exterior no se identifican daños en los elementos de fachada; y tampoco se evidencian condición de riesgo de los individuos arbóreos y poste de energía inspeccionado los cuales se encuentran aproximadamente a 6m de distancia.

15. RECOMENDACIONES

- A la Secretaría Distrital de Ambiente, desde su competencia, realizar la valoración de los individuos arbóreos localizados frente al predio de la Carrera 1 No.67-21, en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero, esto con el fin de adelantar las correspondientes actividades de mantenimiento y determinar las acciones requeridas para limitar o evitar los riesgos asociados. Una vez realizada la valoración, dar a conocer la respuesta a los responsables de predio de la Carrera 1 No.67-21.

Diagonal 47 N° 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

- A la Empresa Enel Codensa S.A. E.S.P. o la Empresa CLARO, de acuerdo con lo que les compete, realizar la inspección del tejido eléctrico que se encuentra sobre los individuos arbóreo localizados frente al predio de la Carrera 1 No.67-21, en el Sector Catastral Granada de la Localidad de Chapinero exactamente en las coordenadas X:102673.74 Y:105740.87 (costado suroriental), con el fin de realizar las acciones necesarias en dicha infraestructural. Una vez realizada la valoración, dar a conocer la respuesta a los responsables de predio de la Carrera 1 No.67-21.

- A la Alcaldía Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas al seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este Diagnóstico Técnico con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes de los predios visitados.

16. APROBACIONES

16.1 Elaboró
 Firma:_____ Nombre: Karen González Prada Profesión: Ingeniera Civil – Especialista en patología de la construcción
Contratista
16.2 Revisó y aprobó
 Firma:_____ Nombre. Jairo William Torres Becerra Responsable del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Diagonal 47 Nº 77A - 09 interior 11
Conmutador: 4292600
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071