ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

aprob

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2932
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
EVENTO No. 59119

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:	ALFONSO LAZO BELTRAN				REPORTÓ
TEC:	1	MOVIL:	8		CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA - COBB
FECHA:	01 Julio de 2006	HORA:	18:20		

DIRECCIÓN:	Carrera 1 # 24 - 30	ÁREA DIRECTA:		70 m²					
BARRIO:	La Paz	POBLACIÓN ATENDIDA:		4					
UPZ:	92 - LA MACARENA	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	2		
LOCALIDAD:	3 - SANTA FE	PREDIOS EVALUADOS		1					

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

3. ANTECEDENTES

INFORME	FECHA	OBSERVACIONES	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CT – 2654	06/05/1997	El Concepto Técnico comprende la zona entre las Calles 23 y 24 con Carrera 1 y 2 Este. Se da una calificación de Riesgo Alto por Deslizamiento. Según el mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá (Ingeominas 1998), corresponde a la zona V-AM, descrita como la de mayor cantidad de deslizamientos que han sido acelerados por deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o falta de él.	Incluir en un plan de reubicación la vivienda de la Señora Carmen Muñoz, que fue destruida totalmente, así como las viviendas con direcciones Calle 23 # 1E-15, Carrera 1 " 1-77, Calle 23ª- # 2-16 Este y las 4 casas contiguas (sin nomenclatura formal), donde se requiere realizar unas obras de contención posterior a la reubicación.

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

La zona visitada corresponde a una ladera de alta pendiente donde se localizan viviendas en su gran mayoría, construidas con materiales de recuperación. El predio localizado en la Carrera 1 # 24 - 30, donde habita la familia de la Señora Maria del Carmen Muñoz García (incluida en el Programa de Reasentamiento mediante CT-2654 del 6 de Mayo de 1997) se caracteriza por ser una vivienda de un nivel, construida con material de recuperación. Dicho predio resultó afectado por el vendaval ocurrido el 1 de Julio de 2006, produciendo el colapso de la cubierta y perdida de verticalidad de la vivienda; por lo anterior, se procedió a diligenciar el Acta de Evacuación No. 002102 , debido a que los daños

observados en el momento de la visita comprometen la estabilidad y habitabilidad de la vivienda en el corto plazo. (Ver Figura 1)

5. ESQUEMA




Figura 1. Detalle de la pérdida de verticalidad de la vivienda, después del Vendaval.

6. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE (Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Maria del Carmen Muñoz García	Carrera 1 # 24 - 30		4	2	2	Colapso de cubierta y Perdida de verticalidad en el resto de la vivienda

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

SI		NO	X	CUAL?	

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso total de la vivienda por un nuevo vendaval y/o por lluvias intensas.

8. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y cualitativa de daños ocasionados por el vendaval.
- Diligenciamiento del Acta de Evacuación No. 002101 para el predio donde habita la familia de la Señora Maria del Carmen Muñoz García.

9. RECOMENDACIONES

- Evacuar y continuar el proceso en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), el predio localizado en la Carrera 1 # 24 - 30, donde habita la familia de la Señora Maria del Carmen Muñoz García.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

Igualmente, la información sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas.

NOMBRE	ALFONSO LAZO BELTRAN	Elaboró
PROFESIÓN	INGENIERO GEÓLOGO. MAGISTER EN INGENIERIA – GEOTECNIA (UN)	
MATRÍCULA	1522375455 BYC	
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ	
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL.	
MATRÍCULA	25202 – 73973 CND	Revisó
Vo. Bo.	**ING. GUILLERMOS ESCOBAR** **SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS**	**ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS** **DIRECTOR**