ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

# DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2649
# COORDINACION DE EMERGENCIAS
# (Emergencia No. 1539)

## 1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

| ATENDIÓ: Darwin Javier Ortiz González | | | | | REPORTÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| COE: | 12 | MOVIL: | 8 | | Comunidad - COBB |
| FECHA: | 17 - Feb - 2006 | HORA: | 4:30 PM | | |

| DIRECCIÓN: | Cra 64 No. 2 A - 84 | ÁREA DIRECTA: | | 80 m² | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRIO: | Galán | POBLACIÓN ATENDIDA: | | 11 | | | |
| UPZ: | 43 - San Rafael | FAMILIAS | 1 | ADULTOS | 8 | NIÑOS | 3 |
| LOCALIDAD: | 16 - Puente Aranda | PREDIOS EVALUADOS | 1 | | | | |

## 2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA ☐ INUNDACION ☐ ESTRUCTURAL ☒

## 3. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

El 17 de febrero de 2006 se presentó un incendio en la Carrera 64 No. 2A – 84, donde habita la familia de la señora Dalive Roa. El incendio se presentó en el segundo piso de la edificación, al parecer por una veladora encendida, por lo que el evento se propago por el cielo raso de las habitaciones, el cual estaba constituido por icopor. El incendio afectó la mampostería, pañetes, conexiones eléctricas, cielo raso, cubierta y enseres que se encontraban en las dos habitaciones, las cuales quedaron afectadas después del evento; además se evidencian deficiencias en el sistema constructivo de las habitaciones; motivo por el cual los muros de las habitaciones perdieron confinamiento y se encuentran con posibilidad del colapso; debido al mal estado en el cual quedaron después del incendio como se aprecia en el registro fotográfico.

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Vista general de la estructura de madera de la cubierta, pañetes, mamposteria y la cubierta en teja de zinc de la habitación donde se inicio el incendio.



Foto 2. Vista general de la estructura de madera de la cubierta, pañetes, mampostería y la cubierta en teja de zinc de la habitación contigua a donde se inicio el incendio

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Foto 3. Vista general de la parte exterior de las habitaciones comprometidas; donde se localiza el pasillo; también se aprecian los pañetes y ventanas incinerados

## 5. AFECTACIÓN:

| # | NOMBRE (Cabeza Hogar) | DIRECCIÓN | TELÉFONO | P | A | N | DAÑOS EN VIVIENDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalive Roa | Carrera 64 No. 2 A – 84 | 4208383 | 11 | 8 | 3 | Incineración de la estructura de la cubierta, mampostería, pañetes, conexiones eléctricas, cielo raso, cubierta y enseres localizados en las dos habitaciones afectadas. |

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

**AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA: SI ☐ NO ☒ CUAL? .**

## 6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso de los muros que confinan las dos habitaciones afectadas debido a las deficiencias constructivas y a las condiciones actuales de la misma estructura después de ocurrido el incendio.

## 8. REQUERIMIENTOS

| FAMILIA # | EVACUACIÓN | | | | AYUDAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | DEF. | TEMP. | HUMANITARIAS | MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar) |
| 1 | | X | | | SI | NINGUNA |

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 9. ACCIONES ADELANTADAS

- Se realizó la valoración técnica de la estructura de la vivienda, para definir la habitabilidad de la misma.

- Elaboración del censo y solicitud a través de la Red Distrital de Emergencias para el apoyo en la entrega de ayudas humanitarias (Tejas de zinc, postes o puntales de madera, frazadas y colchones).

## 10. RECOMENDACIONES

- Mantener restringido el uso y deshabitadas las dos habitaciones afectadas por el incendio, hasta tanto se realicen las reparaciones necesarias que garanticen la habitabilidad de las mismas, dado que en la actualidad la estabilidad de la cubierta y los muros que las confinan se encuentra comprometida y con alta posibilidad de colapso en el corto plazo.

- Demoler y reconstruir las dos habitaciones afectadas, teniendo en cuenta la asesoria de personal idóneo que garantice que la intervención cumple con la normatividad vigente.

## 11. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

| | |
|---|---|
| NOMBRE | DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ |
| PROFESIÓN | INGENIERO CIVIL |
| MATRÍCULA | 25202 – 73973 CND |

Elaboró

| | |
|---|---|
| NOMBRE | FREDY RIVEROS HERRERA |
| PROFESIÓN | INGENIERO GEOLOGO. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS |
| MATRÍCULA | 1522374489 BYC |

Revisó

Vo. Bo.

ING. GUILLERMOS ESCOBAR
COORDINADOR EMERGENCIAS

ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR