ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMEGENCIA No. DI-1922
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA		REPORTA LA EMERGENCIA	
EQT:	11	INSTITUCIONAL:	Bomberos
MOVIL:	3	COMUNIDAD:	Sr. Edgar Roa
CLE:	11		

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Ciudad Bolívar
BARRIO	Villas del Diamante
DIRECCIÓN	Diagonal 68 L (C) No. 18 P – 82 Sur
FECHA	Noviembre 30 de 2003 -
HORA	11:45 a.m.
ÁREA DIRECTA	Una viviendas.
Numero Emergencia DPAE	271 A evento (266A No. reportado el día del evento)

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En la vivienda, propiedad del señor Edgar Roa, ubicada en la parte alta de un talud y fabricada en estructura de pórticos de concreto y muros en bloque, se presentó el desprendimiento de material del patio, debido al taponamiento de alcantarillado principal, el cual esta presentando infiltración y afectando la pata del talud (limite de la vivienda), se observó que los pozos del alcantarillado están completamente saturados igual que el terreno, produciéndose infiltración, el cual fluye en al parte posterior de la vivienda, afectando el terreno natural.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La inundación e infiltración de aguas negras afecta principalmente la vivienda del señor Edgar Roa ubicada en la nomenclatura Diagonal 68 L No. 18 P - 82 Sur.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RIESGOS ASOCIADOS

En el momento de la visita no se observan riesgos en la estructura de la vivienda, sin embargo, si no se toman las medidas necesarios por parte del acueducto para la limpieza de la red de este sector, puede provocarse una saturación del terreno en tal magnitud que puedan involucrarse muchas mas viviendas que las afectada en esta emergencia .

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se adelantaron las siguientes acciones tendientes a apoyar la vivienda afectada:

Recomendación a los habitantes de la vivienda de la limpieza de los sifones del patio y retiro del material deslizado para evitar el empozamiento de más aguas en la parta del talud.

Solicitud de a la empresa de Acueducto y Alcantarillado la presencia de la entidad, al sitio.

6. RECOMENDACIONES

- Ubicar inmediatamente al acueducto para el destaponamiento de la red.

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones, están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE LUIS ALBERTO BARÓN BEJARANO
PRECESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-59983 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co