000001

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2407
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	13	MOVIL:	4	Bomberos
FECHA:	Junio 8 de 2005	HORA:	9:00 a.m	

DIRECCIÓN:	Calle 66 sur No. 73G – 15	ÁREA DIRECTA:	72 m2.				
BARRIO:	Espino III sector	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	69 – Ismael Perdomo	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	5
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	1				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:
Caída de roca de un talud de corte vertical de 2.30 mts. de altura aproximadamente, ocasionado por las infiltraciones de agua de escorrentía superficial provenientes de aguas lluvias y por la ausencia de una estructura de contención. Como consecuencia de este desprendimiento de bloques se provoco el colapso parcial de la vivienda en material de recuperación.

3. ESQUEMA



4. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Eber Cortés	Calle 66 sur No. 73G - 15		7	2	5	Colapso parcial de la parte posterior de la vivienda.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no implementarse la estabilización del talud se pondría en riesgo no solo esta vivienda, sino la que está ubicada en el talud inmediatamente inferior.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X		

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Visita técnica de reconocimiento al predio.

8 RECOMENDACIONES

Se recomienda a los propietarios adelantar los siguientes acciones

1. No habitar el predio hasta que se haya estabilizado el talud por parte del señor Willian Rojas Rubiano, propietario del predio ubicado en la Calle 66 sur No. 73G -15.
2. Evacuación temporal del señor Eber Cortés, arrendatario del predio en mención.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 252181101904 CND

ELABORÓ

NOMBRE: CARLOS E. MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL – Msc INGENIERÍA - GEOTECNIA (UN)
MATRICULA: 25202-54965 CND

REVISO

Vo.Bo. **ING. DIANA PATRICIA ARÉVALO**
COORDINADORA TÉCNICA

Vo.Bo. **ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO**
DIRECTOR (E)