Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 932 DE EMERGENCIA
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

En el presente diagnóstico se expone el resultado de la visita técnica realizada por el Area de Análisis de Riesgos de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá al barrio Las Malvinas ubicado en la localidad de San Cristóbal, en la Carrera 15ª Este # 15-20 Sur Interior 51, con el fin de evaluar las condiciones emergencia.

Atienden La Emergencia:

DPAE: EQT-18, CLE-7.

OTRAS ENTIDADES: DPAE.

Reporta la Emergencia:

Base DPAE

I. Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Abril 15 del 2.000
Hora:	En horas de la madrugada
Dirección:	Carrera 15ª Este # 15-20 Sur Interior 51
Barrio:	Manantial
Localidad:	San Cristóbal (4)

II. Descripción del Evento:

Se presenta deslizamiento en la parte posterior y lateral de la vivienda ubicada en Carrera 15A Este # 15 - 20 Sur Interior 51 del barrio Manantial, propiedad del señor Luis Carlos Cubides afectando los muros en madera y un muro de protección de madera también.

III. Personas Afectadas:

No hubo afectación física a personas.

IV. Infraestructura Afectada:

Dirección: Carrera 15A Este # 15 - 20 Sur Interior 51 Propietario: Luis Carlos Cubides

V. Riesgos Asociados:

Al producirse el desprendimiento de material, los muros de las viviendas (que en están construidos de manera rudimentaria en materiales de madera y cartón) tienen la posibilidad de ser destruidos por deslizamientos futuros.

VI. Acciones Adelantadas:

DPAE/ Realiza la visita, inspecciona viviendas del sector el 15 de abril.

Acciones Pendientes:
Alcaldía Menor./ Disponer de material para reconstruir la protección.

VII. RECOMENDACIONES:

INMEDIATAS:

1. Construir tablestacados en la parte posterior de la vivienda afectada, con material impermeable (tejas de zinc o plástico resistentes).

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUIS ALBERTO BARON BEJARANO
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
MATRICULA: 25202 59983 CND.

Luis Alberto Barón Bejarano

Vo.Bo.----------
JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area Análisis de Riesgos

Archivo: \\Dp2ar03\diagemergenc\DiagEmerg-LABB932.doc