Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1445

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: ABRIL 12 DE 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local

BARRIO: AURORA II ETAPA, COSTA RICA, VILLA GLADYS

LOCALIDAD: Usme

UBICACION **Cra 28 Este hasta la Autopista al Llano entre Clles 91L Sur y 91 F Sur**

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El talud de las canteras Villa Gladys y La Perdigona se ha comportado establemente y no hay afectación de las viviendas aledañas, sin embargo, el relleno que se esta haciendo sobre le talud puede presentar deslizamientos sin repercusiones en las viviendas.

Hay tres (3) viviendas en la Cra 31 Este No 91 K - 02/06/10 que presentan hundimiento en los patios por mala compactación del terreno agravado por la infiltración continua de aguas lluvias y sumideros.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No hay impedimento para la prestación de servicios básicos y complementarios.

Controlar el material utilizado para el relleno de las canteras.

Arreglar el patio de las tres viviendas para evitar que el problema se extienda a las demás viviendas de la cuadra

Original firmado por:
José Fidel Torres Páez
DIRECTOR

Recorrido

1445

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA : Abril 12 de 1996.
BARRIO Aurora - II Etapa, Costa Rica y Villa Gladys
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION Cra 28 Este hasta la Autopista al Llano entre calles 91LS y
REFERENCIA OPES 91 F Sur

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

El talud de las canteras Villa Gladys y La Perdigona se ha comportado establemente y no hay afectación de las viviendas aledañas. Sin embargo, el relleno que se esta haciendo sobre el talud puede presentar deslizamiento sin repercuciones en las viviendas. Hay tres (3) viviendas en la Cra 31 Este No. 91K-02/06/10 que presentan hundimientos en los patios por mala compactación del terreno agravado por la infiltración continua de aguas lluvias y sanitarios.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. No hay impedimento para la prestación de servicios básicos y complementarios
2. Controlar el material utilizado para el relleno de las canteras.
3. Arreglar el patio de las tres viviendas para evitar que el problema se extienda a las demás viviendas de la cuadra

NOMBRE: Nancy Alfonso B. Patricia Pachón B. Isabel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ingeniero Geologo Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 1522349046 BY. 2520258503 2520203395
FIRMA: Nancy Alfonso B.