DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1545

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 3, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 235 de 2002

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Septiembre 26 de 2002
Dirección :	Calle 48J Sur con carrera 14B, Diagonal 49F Sur con carrera 16 (antigua)
Barrio:	**MARCO FIDEL SUAREZ**
Localidad:	Rafael Uribe Uribe

Descripción del Evento:

En el sur este del barrio Marco Fidel Suarez, carrera 14B con calle 48J Sur, se presentó un flujo de tierra, de magnitud pequeña que involucra suelo residual arenoso y arcilloso, en un área de aproximadamente 1 hectárea. En está zona se adelantaban labores de explotación de material.

Las intensas lluvias ocurridas en días anteriores generó la infiltración y por ende la saturación del material que conforma el talud.



Fotografía 1. Panorámica del sector de chircales, donde se presenta el flujo de tierra. Obsérvese la pérdida de la cobertura vegetal y la carencia de obras de drenaje y protección.

RECOMENDACIONES:

- Recuperación ambiental de la zona, incluyendo protección de los taludes
- Construcción de obras de drenaje, las cuales se deberán realizar tanto directamente en la zona como en una vía de acceso hacia el sur del barrio Marco Fidel Suárez.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos