Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1020

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

BARRIO: Marco Fidel Suárez

DIRECCION: Carrera 13 No. 48 – 33 Sur

FECHA DE VISITA: Octubre 4 de 2000

SOLICITANTE: Luz Mariela Contreras

2. DESCRIPCION GENERAL

La vivienda de propiedad de la señora Luz Mariela Contreras, es una vivienda de dos niveles construida en bloques y placa de concreto; la cual se encuentra en un nivel inferior al talud de gran pendiente que hace parte de la zona verde del sector (ver fotos 1 y 2).

Se pudo observar humedad en la pared lateral de la vivienda, lo cual no afecta su estabilidad estructural.

En el talud que limita con el predio de propiedad de la señora Contreras, se aprecio indicios de reptación y depósito del material de relleno contra el muro lateral de la vivienda.

En la parte superior del talud del sector afectado, no existe obras totales para el manejo de las aguas superficiales, lo que conlleva que estas discurran hacia las viviendas localizadas en la parte baja del talud (ver foto 3).

Secretaria
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

3 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Gestionar ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B), la inspección de las redes de aguas lluvias y negras del sector y las medidas necesarias para mejorar los drenajes de la zona.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA.
MATRICULA: 1522358878 BYC

Luz Mary Salcedo M

Vo.Bo._____
JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Foto 1. Muro en concreto existente en el sector. Margen derecha vivienda de propiedad de la señora Contreras. Parte superior talud correspondiente a la zona verde del sector.




Foto 2. Se aprecia el talud existente en un nivel superior a la vivienda de propiedad de la señora Contreras.




Foto 3. Canal recolector de las aguas superficiales, localizado en la parte superior del talud correspondiente a la zona verde del sector. Canal parcial.