ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMEGENCIA No. DI-1916
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 11
MOVIL: 3
CLE: 1

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD: Sr. Pedro Rodríguez

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Usaquén (1)
BARRIO	Arauquita
DIRECCIÓN	Diagonal 163 A No. 8 – 53
FECHA	Octubre 5 de 2003
HORA	6:00 p.m.
ÁREA DIRECTA	Una vivienda.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La vivienda ubicada en la parte norte de la calle 163, propiedad de la señora María Teresa Rozo, se vio afectada por la inundación de dos de las habitaciones, las cuales se encuentran por debajo del nivel de la vía (Foto No. 1), que actualmente se esta pavimentando.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda afectada por la inundación es propiedad de la señora María Teresa Rozo y en ella se vieron afectadas por dicha inundación 10 personas, de ellas 4 adultos y 6 menores de edad.

En la zona limítrofe de la vivienda contra la vía, se encuentra un talud de 3 metros, el cual, al momento de esta visita no presenta riesgos para los habitantes del sector (Foto No. 2).



BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	
Foto No.1. Acceso de la vivienda afectada, obsérvese el nivel de la puerta con respecto a la vía..	**Foto No.2.** vista del talud limite con la vía, estable al momento de la visita.

4. RIESGOS ASOCIADOS

La Amenaza por una posible inundación es evidente, únicamente para esta vivienda, hasta que la vía no quede completamente pavimentada. El talud no afecta ni ésta, ni ninguna otra vivienda del sector.




Figura No. 1. Esquema general del sitio de la emergencia.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se adelantaron las siguientes acciones tendientes a apoyar la vivienda afectada:

Gestión con la señora Maria Teresa Rozo (propietaria), para hacer entrega de ayudas humanitarias, de las cuales se entregaron 10 colchonetas y 10 frazadas.

Al momento de la elaboración de este diagnóstico, el contratista que esta pavimentando la vía, realizó limpieza de los pozos aledaños.

6. RECOMENDACIONES

Realizar un manejo efectivo de las aguas lluvias, durante la construcción de la vía

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones, están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	LUIS ALBERTO BARÓN BEJARANO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-59983 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co