ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EVENTO No. 36890

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2368
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	13	MOVIL:	8	Bomberos
FECHA:	Abril 27 del 2005	HORA:	10:00 a.m	

DIRECCIÓN:	Calle 76 A sur No. 74D – 21 (Mz 55 Lote 15)	ÁREA DIRECTA:	72 m2
BARRIO:	Santa Viviana	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	69	FAMILIAS 1	ADULTOS 2 NIÑOS 2
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS 1	

2 ANTECEDENTES

El sector de la manzana 55 del barrio Santa Viviana de la Localidad de Ciudad Bolívar se encuentran dentro de la Fase II del proyecto que se adelanta en el sector de Altos de La Estancia; los predios habitados están incluidos en el Programa de Reasentamiento de Familias localizadas en zonas de Alto Riesgo No Mitigable en prioridad técnica 2 de intervención, mediante el Concepto técnico No. 3903 de 2003.


3 EVENTO


TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Manzana 55 Lote 15: Casa en mampostería sin confinar, cimentada en la parte media de la ladera y recostada sobre un talud de corte vertical de más o menos 2 mt. Se observaron infiltraciones de aguas lluvias del sector y pequeños desprendimientos de suelo superficial del talud de corte debido a la falta de protección y confinamiento del mismo, acumulado en la cubierta.

ESQUEMA





5. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Claudia Patricia Motta / Wilmer Ríos Angarita	Manzana 55 Lote 15		4	2	2	Infiltraciones de aguas lluvias. No se observan daños en la vivienda.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? _____

6 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no implementarse las acciones podría comprometerse la estructura, por inestabilidad del talud de corte.

7 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
		X			No	No

8 ACCIONES ADELANTADAS

- Visita técnica de reconocimiento al predio.

9 RECOMENDACIONES

Se recomienda al propietario adelantar los siguientes acciones:

- Restringir el uso de la cocina y movimiento de enseres
- Retiro periódico del material acumulado en la cubierta.
- Se recomienda cambiar de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención a la siguiente familia en el programa de Reasentamiento de Familias:
  1. Wilmer Ríos Angarita / Claudia Patricia Motta, manzana 55 lote 15.
- Continuar en observación el comportamiento del terreno y la vivienda, e informar a la DPAE cualquier cambio significativo en las condiciones para una nueva evaluación.

10 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 252181101904 CND

ELABORÓ

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – ESP. GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-54965 CND

REVISÓ

Vo. Bo.: **FERNANDO RAMÍREZ**
Director