DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 11443
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2018ER1391

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: ENRIQUE LINERO SOTO				**SOLICITANTE: Ana Rosa Vargas - Comunidad**
CAT	8	MÓVIL	9	
FECHA	30 de enero de 2018	HORA	11:08 a.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN	Calle 6 con Carrera 30	**ÁREA DIRECTA**			1500 m^2		
SECTOR CATASTRAL	Veraguas	**POBLACIÓN ATENDIDA**			0		
UPZ	37 – Santa Isabel	**FAMILIAS**	0	**ADULTOS**	0	**NIÑOS**	0
LOCALIDAD	14 – Los Mártires	**PREDIOS EVALUADOS**			1		
CHIP	Sin información	**OFICIO REMISORIO**			CR-29564		

2. TIPO DE EVENTO

Estructural – Sin daños

3. ACLARACIONES Y ADVERTENCIAS

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspección visual, identificación y valoración de las afectaciones del hábitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

4. ANTECEDENTES:

El Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires, donde se localiza el puente evaluado, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización ni de regularización de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, en razón a esto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

IDIGER, no emitió Concepto Técnico de Riesgo para dicho sector. Por tal motivo para adelantar cualquier tipo de intervención en el predio de la referencia como en el sector, se deben considerar las restricciones en el uso del suelo establecidas en la reglamentación para el mismo.

Por otra, el sector objeto de consulta no se encuentra cubierto por el Plano Normativo de Amenaza por Movimientos en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT (Decreto Distrital 190 de 2004), ni por el plano normativo de Amenaza por Inundación.

5. LOCALIZACIÓN



Figura 1. Localización de la intersección evaluada en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires (Imagen tomada de SINUPOT).

6. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, al sector donde se localiza el puente de la Calle 6 con Carrera 30, el cual corresponde a una zona consolidada, con vías de acceso pavimentadas. Identificando construcciones entre uno y cinco niveles en mampostería simple, mampostería confinada y pórticos de concreto.

El puente evaluado, se encuentra conformado por una losa de concreto apoyada sobre columnas del mismo material, consistente en una glorieta de distribución de tercer nivel implementada para la adecuación del corredor vial de la Calle 6 con Carrera 30, la cual cuenta con uso exclusivo de Transmilenio; la cual permite la integración operacional de los buses articulados entre las dos troncales sin interferencia.

Resaltando que al momento de la inspección visual no se observan daños en la estructura que pudiere indicar compromiso en su estabilidad estructural y funcionalidad.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO





Fotos 1 y 2. Vista del puente evaluado en la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires.





Fotos 3 y 4. Vista del puente evaluado en la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires.





Fotos 5 y 6. Vista del puente evaluado en la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires.

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

SI		NO	X	¿CUAL?	

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Ninguno al momento de la inspección visual realizada al puente vehicular de la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires.

9. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual al puente vehicular de la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires.

10. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y funcionalidad del puente vehicular localizado en la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires, no se encuentra comprometido en la actualidad ante cargas normales de servicio.

11. RECOMENDACIONES

- Al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, desde su respectiva competencia propiciar el mantenimiento del puente vehicular de la Calle 6 con Carrera 30, en el Sector Catastral Veraguas de la Localidad de Los Mártires, esto con el fin de garantizar en todo momento las condiciones adecuadas para su uso.

12. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma: Enrique Linero Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO Profesión: Ing. Civil Especialista en Estructuras MP: 08202 - 81547 ATL
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co