ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TÉCNICO No. DI - 2510

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Santo Domingo
DIRECCION:	Manzana 55 Lote 5 y Manzana 49 Lote 31A
FECHA DE EMISIÓN:	31 de Octubre de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento
AREA:	144 m2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluados (2)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	**2** Familias (10 personas)
SOLICITANTE:	Comunidad

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No. 5 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3904 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Santo Domingo, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico No. 3904 se incluyeron los predios ubicados en las manzana 55 lote 5 y manzana 49 lote 31A en el programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en prioridad 2 de intervención para la Fase II de reasentamiento.

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE- , realizó visita técnica el día 27 de Octubre, para evaluar la condición de vulnerabilidad, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Doris Pineda Herrera	Santo Domingo	55 – 5	La vivienda consta de 1 piso, está construida en material de recuperación. Se observa afectación permanente de la vivienda por aguas servidas y lluvias por colmatación de la alcantarilla y rompimiento de tuberías, generando problemas de salubridad para los residentes.
Blanca Rueda Ballesteros	Santo Domingo	49 - 31A	La vivienda consta de 1 piso y está construida en material de recuperación; se encuentra emplazada sobre la ladera de pendiente alta. El lote en

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	Domingo		mención está afectado por el desconfinamiento del material de cimentación de la vivienda, debido a un corte realizado por el vecino en el talud adyacente para la construcción de la vivienda y que se incrementa por la carencia de un muro de contención.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que los predios ubicados en la manzanas 55 lote 5 y 49 Lote 31A se encuentran afectados por las condiciones expuestas anteriormente; por lo tanto se recomienda la evacuación de los mismos y continuar con el proceso de reasentamiento.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
Doris Pineda Herrera	Santo Domingo	Manzana 55 Lote 5	1	Evacuación
Blanca Rueda Ballesteros	Santo Domingo	Manzana 49 Lote 31A	1	Cambio de Prioridad y evacuación

El presente diagnóstico esta basado en las características externas, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente concepto.

LUCY BOHORQUEZ RIOS
Ingeniera de Minas
25218101904 CND

Revisó DIANA PATRICIA ARÉVALO
Coordinadora Técnica

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR