Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1782
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: COE 6, EQT 12, MÓVIL 6	Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha	:	Julio 22 de 2003
Hora	:	2:30 pm
Dirección	:	Carrera 23C No. 188 – 33
Barrio	:	La Estrellita
Localidad	:	Usaquén (1)
Área directa	:	50 m² aproximadamente

1. Descripción del evento

Agrietamiento de los muros de contención de la parte posterior de la vivienda de la carrera 23C No. 188 – 33. Los muros de contención y el relleno que contienen.

Los muros de contención están construidos en piedra pegada con columnas en concreto reforzado y cimentados de manera superficial sobre la ladera. Estos muros sirven de soporte al relleno y la construcción de dos (2) pisos ubicada en esta parte posterior del predio.

Se considera que el agrietamiento de los muros se debe a deficiencias constructivas, estructurales y cimentación de los mismos.

2. Personas e infraestructura afectadas:

Al momento de la visita no se encontraron viviendas o personas afectadas.

3. Riesgos asociados

Se considera que el deterioro de los muros de contención continuará progresando y podría generar el colapso de los mismos; razón por la cual se requiere su pronta intervención para garantizar su estabilidad.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

4. Acciones ejecutadas

Se solicito al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Estrellita y quien atendió la visita, señor Luis Enrique Bustos, que le informara al propietario del predio de la carrera 23C No. 188 – 33 la necesidad de adelantar una intervención en los muros de contención para garantizar su estabilidad

5. Recomendaciones

Adelantar un estudio particular a fin de establecer e implementar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los muros de contención y de la construcción en general de la carrera 23C No. 188- 33.

Advertencia:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas observadas en el momento de la visita de la emergencia, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 73885 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO