Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

AREA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-1296
EL CUAL COMPLEMENTA AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-1246

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	San Cristóbal
BARRIO:	Urbanización San Luis
DIRECCIÓN:	Calle 24A Sur con Carrera 4ª
TIPO DE RIESGO:	Por remoción en masa.
FECHA DE EMISIÓN:	5 de septiembre de 2001
SOLICITANTE:	DPAE
VIGENCIA:	Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector.

2. DESCRIPCION GENERAL

- Se realizó una inspección general del sector, observando que las viviendas clasificadas en proceso de colapso mantienen las condiciones presentadas en los reportes de monitoreo anteriores.

- Se visitaron las siguientes viviendas:

No.	Dirección	Propietario	Grupo	Observaciones
19	Calle 25 A Sur No. 4 A-74	Jorge Humberto Rios	1	Se observan fisuras en muros.
41	Calle 25 Sur No. 4 A-11	Jaime Chaparro	3	Se observan agrietamientos importantes en muros de carga de toda la vivienda. Se encuentra habitada.
45	Calle 25 Sur No. 4 A-14	Juan Pablo Alvarez	2	Se observan agrietamientos en muros del tercer piso.
49	Calle 25 Sur No. 4 A-26	José María Ortiz / Yolanda Ortiz	2	Se observan agrietamientos en muros.
58	Calle 25 Sur No. 4 A-54	José Eduardo Herrera	1	No se aprecian daños en la estructura.
117	Calle 24 A Sur No. 4 A-64	Ana Beatriz López	2	Se observan agrietamientos en los muros divisorios del patio. El muro de carga del segundo piso ubicado sobre el costado oriental se presenta abombado.

La identificación de viviendas corresponde a la establecida en los diagnósticos técnicos emitidos por la DPAE, la cual coincide con los planos de monitoreo presentados por Geoingeniería Ltda.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En general se observa una evolución lenta de los daños en las viviendas, lo cual se asocia a las pocas lluvias que se han presentado en el sector.
- Por lo anterior, las viviendas presentan un nivel de daño semejante al observado anteriormente.
- Se observa desprendimiento del terreno a nivel superficial del talud correspondiente a la terraza superior conformada en el talud oriental.
- Se recomienda continuar con el monitoreo haciendo énfasis en el control del avance de afectación estructural, con el fin de mantener actualizado el conocimiento del sector.

El presente diagnóstico está basado en la observación de las condiciones actuales de la zona analizada, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: Diana Arévalo Sánchez
PROFESION: Ingeniera Civil
MATRICULA: 25202 - 54965 CND

ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Coordinador Análisis de Riesgos o.c.