Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-1336

1. LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	:	Carrera 5 Este No. 1B - 80
BARRIO	:	SANTA ROSA DE LIMA
PROPIETARIO	:	Ana Teresa Hernández de Bernal
LOCALIDAD	:	Santafe (03)
FECHA DE VISITA TECNICA	:	Noviembre 7 de 2001
AREA DE IMPACTO	:	0.005 Ha

2. ANTECEDENTES

El barrio Santa Rosa de Lima se encuentra al sur oriente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santafe. Actualmente la Dirección ha emitido los siguiente diagnósticos como reporte de situaciones de emergencia en el barrio Santa Rosa de Lima:

Diagnóstico No.	FECHA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
537	Diciembre/1998	Calle 1D No. 6-60 Este	
853	Diciembre/1999	Calle 1B No. 7-39 Este Int. 1	Atención de Emergencia
593			Reubicaciones
536			Reubicaciones
807	Diciembre/1999	Carrera 5 Este con calle 1D	GEOINGENIERÍA LTDA
927	Abril/2000	Carrera 5 Este con calle 1D	GEOINGENIERÍA LTDA
1112	Junio/2001	Calle 1D con carrera 5 Este	Visita Técnica

Y los siguientes Conceptos Técnicos:

Concepto Técnico No.	FECHA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
2653		Calle 1D con carrera 5 y 9 Este	
3071	Julio/1998	Calles 1 a 2D con carreras 5 Este a 9 Este	Sugiere cambio de uso del suelo.

2.1 Geomorfología y Geología

El sector se caracteriza por cambios abruptos de pendiente en una geomorfología que corresponde a la alteración de una secuencia de arcillolitas y areniscas de la Formación Cacho (Tpc), cuyos estratos buzan hacia el sur oriente. Corresponde a una zona montañosa influenciada por la Falla Bogotá.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

La vivienda se localiza en la base de un talud natural de 25m de altura con pendiente muy fuerte, compuesto por intercalaciones de areniscas y arcillolitas de la Formación Cacho cuyos estratos presentan un buzamiento que varía entre 45 y 90 grados hacia el oeste (Ingeocim Ltda, 1998).

2.2. Caracterización de amenaza

El sector del barrio Santa Rosa de Lima donde se encuentra la vivienda de la señora Ana Teresa Hernández esta en zona de Amenaza Media por fenómenos de remoción en masa. La Amenaza está asociada a la eventual caída de material rocoso y suelo, así como árboles y vegetación que ha perdido soporte y se desprende desde la parte alta del sector.

3. DESCRIPCIÓN DE LA VISITA A LA VIVIENDA

En el predio de la señora Ana Teresa Hernández se encuentra una vivienda en mampostería sin confinamiento con cubierta en asbesto cemento. La construcción presenta deficiencias constructivas y está expuesta a la caída de rocas, debido a su proximidad al talud.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que la señora Ana Teresa Hernández continúe en Prioridad 2 en el Proyecto de Reubicación de Familias que adelanta el FOPAE.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado