ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DI- 3344

# DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3344
# COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 24A # 70A - 10 Sur | **ÁREA:** | |
| **BARRIO:** | SAN JOSÉ DE LOS SAUCES | **POBLACIÓN BENEFICIADA:** | |
| **UPZ:** | 67 Lucero | FAMILIAS 1 | PERSONAS 4 |
| **LOCALIDAD:** | 19 Ciudad Bolívar | **PREDIOS EVALUADOS:** | 1 |
| **NOMBRE:** | Díaz Ulloa Oscar Fernando/ Yuli Patricia León | **PRIORIDAD:** | 2 |
| **FECHA DE VISITA:** | 03-09-2007 | **IDENTIFICADOR SIRE** | 2006-19-8100 |

## 2. ANTECEDENTES

| Soporte Técnico | Fecha | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|---|
| DI-2596 | 12-2005 | El diagnóstico recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la manzana 1, lote 13, correspondiente a la vivienda del señor Díaz Ulloa Oscar Fernando. | 2 |


## 3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que se presentan agrietamientos por asentamientos en la parte posterior de la vivienda por lo que se infiere que se han modificando las condiciones de estabilidad geotécnica y estructural establecidas en el diagnostico técnico DI-2596.



10-001-07


## 4. RESGISTRO FOTOGRAFICO.




**Fotografía No. 1.** Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 24 A # 70A – 10 Sur



**Fotografía No. 2** Parte posterior derecha de la vivienda con nomenclatura Carrera 24A # 70A-10 Sur



**Fotografía No. 3**. Parte posterior de la vivienda con nomenclatura Carrera 24 A # 70A – 10 Sur.



**Fotografía No. 4**. Pérdida en el suelo de soporte de la parte interior de la vivienda con nomenclatura Carrera 24 A # 70A – 10 Sur.

## 5. RECOMENDACIONES

| Descripción | Prioridad |
|---|---|
| Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el diagnostico técnico DI-2596 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la estabilidad estructural y habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Carrera 24 A # 70A – 10 Sur habitada por la familia del señor Oscar Fernando Díaz Ulloa.<br><br>Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente | 1 |

## 6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

**PREPARO:**
**NOMBRE:** LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO V/Bo

**NOMBRE:** SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES
**PROFESIÓN:** ARQUITECTA – MSC PLANEACION
**MATRICULA:** 17212001. 30393795 ARQ

**NOMBRE:** JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
**PROFESIÓN:** INGENIERO GEÓLOGO
**MATRICULA:** 522376338 ANT

**REVISO**

**REVISO**

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA