ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 2499
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 13 **MOVIL:** 5
FECHA: Octubre 11 del 2005 **HORA:** 5:00 p.m

REPORTÓ

Bomberos

DIRECCIÓN: Calle 68 A Bis sur No. 75L – 26 y Transversal 75L No. 68 – 62 sur
BARRIO: Santo Domingo
UPZ: 69
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

ÁREA DIRECTA: 144 m2

POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS 2 ADULTOS 3 NIÑOS 7
PREDIOS EVALUADOS 2

2 ANTECEDENTES

El sector de las manzanas 55 **y 46** del barrio Santo Domingo de la Localidad de Ciudad Bolívar se encuentran dentro de la Fase II del proyecto que se adelanta en el sector de Altos de La Estancia; los predios habitados están incluidos en el Programa de Reasentamiento de Familias localizadas en zonas de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica 2 de intervención, mediante el Concepto técnico No. 3904 de 2003.

3 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [X] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Manzana 55 Lote 24: Casa en mampostería sin confinar y material de recuperación, cimentada en la parte media de la ladera y a unos 80 cms por debajo de la vía. Se presentó encharcamiento, acumulación de sedimentos y basuras en la vivienda a causa del taponamiento y rebose de las alcantarillas del sector, generando problemas de salubridad para los residentes.

Manzana 46 Lote 13: Casa en material prefabricado, cimentada parcialmente sobre un relleno heterogéneo en su parte posterior para conformar la explanación del terreno. Se presentó encharcamiento, acumulación de sedimentos y daños en las tuberías del baño y lavadero.

5. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Zoraida Garzón	Manzana 55 Lote 24	5975234	3	2	1	Encharcamiento de aguas lluvias y servidas. Daños de enseres.
2	Luz Linda Rodríguez	Manzana 46 Lote 13	5975630	7	1	6	Encharcamiento y daños en tuberías internas del baño y lavadero.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? _____

6 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no implementarse las recomendaciones se podría ver comprometida la salud de los ocupantes.

7 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X		SI	No
2	x		X		No	No

8 ACCIONES ADELANTADAS

- Visita técnica de reconocimiento a los predios.

9 RECOMENDACIONES

- Se recomienda cambiar de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención a las siguientes familias en el programa de Reasentamiento de Familias:
  - Luz Linda Rodríguez. cc: 39.717.817 de Bogota, manzana 46 lote 13.
  - Zoraida Garzón. manzana 55 lote 24.
- Se recomienda la evacuación definitiva de las dos familias, hasta que culminen el proceso de reasentamiento.

10 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 252181101904 CND

ELABORÓ

NOMBRE: CARLOS E. MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL – Msc INGENIERÍA - GEOTECNIA (UN)
MATRICULA: 25202-54965 CND

REVISÓ

Vo.Bo. **ING. DIANA PATRICIA ARÉVALO**
COORDINADORA TÉCNICA

Vo.Bo. **FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS**
DIRECTOR