Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1060

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
BARRIO: **La Paz Sector Chicó**
DIRECCION: Calle 52 Bis Sur frente a la placa 4B-12
FECHA VISITA: Enero 31 del 2001
SOLICITANTE: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCION GENERAL.

En el sector de interés se observó una vía peatonal conformada por material de relleno heterogéneo depositado sin ninguna especificación técnica.

Debido a la escorrentía e infiltración de aguas lluvias, se incrementó el arrastre de material hacia las viviendas, así como la generación de problemas de humedad en éstas.

Los andenes de las viviendas ubicadas hacia el costado occidental se han separado de los muros de fachada, lo cual puede deberse al movimiento del terreno sobre el cual se construyeron.

3. RECOMENDACIONES.

La solución propuesta considera obras de mejoramiento urbanístico, tales como:

- Habilitación del paso peatonal, mediante la construcción de escaleras y los respectivos muros de contención laterales, que garanticen la estabilidad de ésta, así como la de las viviendas adyacentes.

- Construir obras de manejo de aguas lluvias, como cunetas integradas a las escaleras y muros, previa instalación de las redes de acueducto y alcantarillado en este sector.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo.:

JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 1. Se observa una vía peatonal conformada por material de relleno heterogéneo depositado sin ninguna especificación técnica.



Fotografía No. 2. Panorámica del sector vista desde la vivienda con nomenclatura 4B-12.



Fotografía No. 3. Detalle del material de relleno depositado, el cual sufrió un movimiento debido a la infiltración de aguas lluvias que incrementaron el peso de este material.



Fotografía No. 4. Separación del andén de una de las viviendas del costado occidental del sector observado.