ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2044

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	9	Bomberos
FECHA:	Junio 17 de 2004	HORA:	2:30PM	


DIRECCIÓN:	Calle 1B Bis No. 4 – 21	ÁREA DIRECTA:	72 m²				
BARRIO:	Las Cruces	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	94 – Las Cruces	FAMILIAS	3	ADULTOS	11	NIÑOS	11
LOCALIDAD:	3 – Santa Fe						

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Caída de un árbol (Eucalipto) de aproximadamente 30 m de altura sobre una vivienda prefabricada, produciendo el colapso de la esquina noreste y deformación y agrietamiento del resto de la vivienda. Se considera que la caída se produjo por los fuertes vientos y por la pudrición de las raíces.

3 ESQUEMA



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Carmen Isaura Padilla Herrera	Calle 1 B Bis No. 4 – 22	3280644	7	4	3	Colapso de la esquina noreste de la vivienda prefabricada y agrietamiento y deformación del resto.
2	Claudia Laverde	Calle 1A Bis No. 4 – 35 (antigua)	2467665	3	1	2	Perdida de cerramiento posterior y de los servicios de luz y teléfono.
3	Nora Edith Rojas	Calle 1B Bis No. 4 - 22	2461583	12	6	5	Pérdida del servicio de luz y teléfono.
4							

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Servicio de luz y teléfono de las tres (3) viviendas.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Colapso del resto de la vivienda de la señora Padilla

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X		X	SI	
2		X				X	NO	
3		X				X	NO	
4								

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Se solicitó vía radio la presencia del DAMA Y Jardín Botánico para el retiro del árbol y de la Empresa de Energía y de Teléfonos para la reactivación de tales servicios.
- Se solicitó la presencia del DABS para la asistencia humanitaria a la familia de la señora Padilla

8 RECOMENDACIONES

Mantener evacuada la vivienda de la señora Padilla hasta que se adelante el retiro del árbol y la reconstrucción de la vivienda por parte de la afectada.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73855 CND O.K.


Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO



Fotografía 1. Vista del árbol caído sobre el muro de cerramiento delantero y la calle.




Fotografía 2. Ídem anterior, desde el extremo occidental.



Fotografía 3. Se observa el árbol caído sobre la vivienda.



Fotografía 4. Vista de las raíces del árbol.



Fotografía 5. Se observa una de las habitaciones de las viviendas prefabricada, afectada por la caída del árbol.



Fotografía 6. Grieta generada en el muro de cerramiento delantero por la caída del árbol.