DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 12111
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDA No.1 AL DI-11962 Y CR-30774

Este Diagnóstico Técnico corresponde a la adenda No.1 del Diagnóstico Técnico DI-11962, emitido por el Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Evento SIRE 4983951 del 29 de mayo de 2018.

En el Diagnóstico Técnico DI-11962, en el numeral 1. DATOS GENERALES DEL EVENTO (página 1), en el cuadro de la dirección, los predios evaluados están con las siguientes nomenclaturas: P1: Transversal I Bis # 71 A 94 Sur y P2: Transversal I Bis # 71 A 92 Sur. Con estas mismas nomenclaturas quedaron referenciados los predios en la Carta Remisoria CR-30774, documentos tramitados mediante el radicado de salida 2018EE10075.

Se aclara que las direcciones correctas de los predios P1 y P2 evaluados en el DI-11962 y referenciados en la CR-30774 son las siguientes:

P1: Transversal 77 I Bis # 71 A 94 Sur
P2: Transversal 77 I Bis # 71 A 92 Sur

La corrección al Diagnóstico Técnico DI-11962 y a la Carta Remisoria CR-30774, no cambia el sentido material de la decisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.

1. APROBACIONES

11.1 Elaboró
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co