Secretaria
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1061

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
BARRIO: **La Paz Sector Caracas**
DIRECCION: Carrera 5 C Bis A frente a la placa 53 F-41 Sur
FECHA VISITA: Enero 31 del 2001
SOLICITANTE: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCION GENERAL.

En el sector de interés se observó un corte efectuado en un terreno conformado por una intercalación de estratos de arenisca y arcillolita, con algunos horizontes de material orgánico. Igualmente se observó en algunos sectores, material de relleno heterogéneo.

En este terreno, la Junta de Acción Comunal del barrio plantea la construcción de una vivienda de dos niveles para la tercera edad.

Tal como se pudo apreciar, el corte efectuado al terreno fue hecho sin ninguna especificación técnica, y el material descubierto está siendo sometido a la acción de los agentes del intemperismo, ocasionando la disminución de las propiedades geomecánicas de los materiales constituvos.

3. RECOMENDACIONES.

- Se considera conveniente que la construcción de la vivienda tenga en cuenta la construcción de un muro de contención en el costado oriental de la misma.

- Adicionalmente, deben construirse las respectivas obras de manejo de aguas lluvias y reparar las redes de acueducto y alcantarillado que se encuentren en mal estado o reemplazarlas por las redes oficiales.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo.:

JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 1. Corte efectuado en un terreno conformado por una intercalación de estratos de arenisca y arcillolita, con algunos horizontes de material orgánico. Igualmente se observó en algunos sectores material de relleno heterogéneo.



Fotografía No. 2. En el terreno observado, la Junta de Acción Comunal del barrio plantea la construcción de una vivienda de dos niveles para la tercera edad. Tal como se puede apreciar, el corte efectuado al terreno fue hecho sin ninguna especificación técnica.