DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3403
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Transversal 18Bis # 78C - 73 Sur	**ÁREA:**	
BARRIO:	BUENOS AIRES II	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	68 Tesoro	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Forero Mora Olga Janeth / Mendoza Forero Diana Carolina	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	09-10-2007	**IDENTIFICADOR SIRE**	2006-19-8571

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-4347	16 -01 – 2006	El Concepto Técnico recomendó incluir en el programa de reasentamiento localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, a la familia de la señora Olga Janeth Forero Mora / Diana Carolina Forero Mendoza propietaria del predio con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78 C -73 Sur	1
CT-4472	11 -08 – 2006	El Concepto Técnico recomendó incluir en el programa de reasentamiento localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable, a la familia de la señora Olga Janeth Forero Mora / Diana Carolina Forero Mendoza propietaria del predio con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78 C -73 Sur	1

30-10-07

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que el terreno donde se encuentra la vivienda no se presentan procesos de inestabilidad o afectaciones adicionales a las reportadas en el Concepto Técnico CT-4472 que puedan comprometer la habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78C – 73 sur, por lo que se considera que las condiciones de estabilidad del terreno y la vivienda no se han deteriorado.



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78C - 73 sur



Fotografía No. 2 Daño en los pisos de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78C - 73 sur



Fotografía No. 3 Perdida de material de relleno del talud donde se encuentra emplazada la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78C - 73 sur



Fotografía No. 4 Estructura de contención del talud donde se encuentra emplazada la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78C - 73 sur

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se mantiene en una condición similar a la establecida en el concepto técnico CT-4472 y que no se presentan cambios significativos que comprometan la estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda con nomenclatura Transversal 18 Bis # 78C - 73 sur, habitada por la familia de la señora Olga Janeth Forero Mora / Diana Carolina Forero Mendoza, se recomienda mantener la prioridad técnica 1. Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

ELABORO:
NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES
PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA