Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. 901 DEL 2000

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

BARRIO: CERROS DE ORIENTE

DIRECCION: CARRERA 48 L CON 5 A

FECHA: MARZO 3 DEL 2000

SOLICITUD: ALCALDÍA LOCAL

2. INTRODUCCION

En el presente diagnóstico se expone el resultado de la visita técnica realizada por el Area de Análisis de Riesgo de La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe Bogotá,| al barrio Cerros de Oriente de la localidad de Rafael Uribe Uribe, específicamente en la Carrera 48 L con calle 5 A, con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad y agentes generadores de la situación de emergencia reportada por la Alcaldía Local.


2. OBSERVACIONES

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, se presentan las siguientes características:

- El área corresponde a una zona baja, parcialmente inundable, donde se ha generado la adecuación de sectores con la disposición de material de rellenos, para la construcción de viviendas de tipo semiconsolidado sin ninguna especificación técnica (ver **Fotografía No. 1**).

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTOGRAFIA No. 1

- Se presenta un deficiente manejo de aguas superficiales (lluvias) y aguas servidas en toda la zona, situación que generó la construcción de un sistema de drenajes (zanjas en tierra) por parte de la comunidad para evacuar las aguas lluvias del sector (ver **Fotografía No. 2**).

- Desde hace aproximadamente 6 meses se presenta la disposición inadecuada de material de desechos (escombros), lo cual fue cerrando y taponando las zanjas allí localizadas y por lo tanto la imposibilidad de evacuar las aguas lluvias en este sector (ver **Fotografía No. 3**), resultando afectada la vivienda de la señora María Claudia Rodríguez.



FOTOGRAFIA No. 2

3. CONCLUSIONES

El agente generador de la inundación del área de terreno localizada en la calle 48 L con carrera 5 A, fue la disposición antitécnica de material de escombros, situación que taponó el sistema de drenaje hacia un caño que atravieza la zona.

4. RECOMENDACIONES

INMEDIATAS

- Realizar el movimiento de material de escombros que está interrumpiendo el flujo libre de las aguas lluvias de este sector.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

GUSTAVO MORENO MONTAÑA
Geólogo e Ingeniero Catastral y Geodesta
M.P. No. 1526 C.P.G y 2522259355 CND.

VoBo.----------
JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGOS