DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-16313
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
Evento SIRE No. 5378192 - 5378875
ADENDA No. 1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-16038

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Jairo Mauricio Díaz Salazar Pedro Alejandro Rodríguez Ávila				SOLICITANTE: Comunidad
CAT	17	**MÓVIL:**	CON	
FECHA:	03 de junio de 2021 16 de junio de 2021 18 de junio de 2021	**HORA:**	01:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

Coordenadas:	Carrera 26B Bis entre la Calle 73A Sur y la Calle 73F Sur	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**			X1:90831.7 Y1: 94150.4 X2:90936.6 Y2:94330.8 X3:90167.0 Y3:94328.4 X4:91069.4 Y4:94117.6		
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Bella Flor	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			500 m^2		
UPZ:	67 – Lucero	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			185		
LOCALIDAD:	19 – Ciudad Bolívar	**FAMILIAS**	51	**ADULTOS**	111	**MENORES**	74
CHIP:	AAA0147FJBR	**PREDIOS EVALUADOS**			51		
AREA INSPECCIONADA	2.2 Ha m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-41434		

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-16038, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Evento SIRE No. 5374480. La presente adenda es emitida con el fin de incluir en el numeral **13. ACCIONES ADELANTADAS** en la Tabla No. 2. Formato de recomendación emitida en atención a los eventos SIRE No. 5378192 – 5378875, los formatos de evacuación que se emitieron en atención al Evento SIRE No. 5378192 el día 03 de junio de 2021 **y** complementar el numeral **14. CONCLUSIONES,** del DI-16038.

Por lo anterior se complementan los ítems antes mencionados de la siguiente forma:

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones físicas del sector ubicado a la altura de la Carrera 26 B Bis entre la Calle 73A sur y la Calle 73F Sur, en el Sector

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Catastral Bella Flor de la Localidad Ciudad Bolívar, los días 03, 16 y 18 de junio, en atención a los eventos SIRE 5378192 y 5378875, respectivamente.

- Recomendaciones de restricción y evacuación realizadas en el sector evaluado en la Localidad de Ciudad Bolívar, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 2. Formato de recomendación emitida en atención a los Eventos SIRE No. 5378192 - 5378875

No. FORMATO	NOTIFICADO	DIRECCIÓN	TIPO DE RECOMENDACIÓN
7315	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	V1	Restricción del inmueble por posibilidad de caída de rocas, el cual al momento se encuentra deshabitado.
7314	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	V2	Restricción del inmueble por posibilidad de caída de rocas, el cual al momento se encuentra deshabitado.
7313	Erika Monterrosa	V3	Evacuación de la vivienda, por posibilidad de colapso.
7312	Suly Moreno Luna	V4	Evacuación de la vivienda, por posibilidad de colapso.
7311	Fredy Gustavo Sosa Romero	V5	Evacuación de la vivienda, por posibilidad de colapso.
7310	Luis Eduardo Saque	V6	Evacuación de la vivienda, por posibilidad de colapso.
7309	Yenny Rocio Samudio	V7	Evacuación de la vivienda, por posibilidad de colapso.
7308	Paola Sabogal	V8	Evacuación de la vivienda, por posibilidad de colapso.
7382	Felisa León Rodríguez	V9	Evacuación de la vivienda

14. CONCLUSIONES.

- Para el sector inspeccionado ubicado a la altura de la Carrera 26B Bis entre la Calle 73A Sur y la Calle 73F Sur, en el Sector Catastral Bella Flor de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante los conceptos técnicos CT-8718 y CT-8125, se definió una condición de amenaza alta no urbanizable, dada la susceptibilidad que presenta el terreno de la zona a la ocurrencia de movimientos en masa, por lo cual se recomendó la inclusión del sector, como suelo de protección por riesgo; sin embargo, en la actualidad el mencionado sector presenta una cantidad de ocupaciones considerables establecidas de forma ilegal, que con el paso del tiempo podrían incrementar y eventualmente se podrían ver afectadas ante la manifestación de procesos de inestabilidad desde la ladera donde se emplazan o del terreno aledaño a la Quebrada Limas dada la dinámica natural de dicho cuerpo de agua.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

- La estabilidad y habitabilidad de las viviendas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9, en el Sector Catastral La Torre de la Localidad de Ciudad Bolívar, se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por la posibilidad de nuevos desprendimientos de roca provenientes de la ladera evaluada, lo que generaría el colapso inminente de las construcciones.

Los demás numerales del Diagnóstico Técnico DI-16038, se mantienen y no se les realiza ninguna modificación.

16.APROBACIONES

Elaboró
Firma:_____ Nombre: PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ A. Profesión: INGENIERO CIVIL *Contratista*
Reviso
Nombre: NELSON DAVID MILLAN DEL VALLE Coordinación Asistencia Técnica

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071