ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMEGENCIA No. DI-1919
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA		REPORTA LA EMERGENCIA	
EQT:	11	INSTITUCIONAL:	Bomberos
MOVIL:	3	COMUNIDAD:	Sra. Jesús Wilches
CLE:	11		

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Usme
BARRIO	Compostela 1er sector
DIRECCIÓN	Carrera 5 F Este No. 80 - 28
FECHA	Noviembre 30 de 2003
HORA	1:00 p.m.
ÁREA DIRECTA	Una vivienda.
Numero Emergencia DPAE	272 (267 No. reportado el día de la emergencia)

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se presentó un desprendimiento de un material del talud sobre una vivienda construida en materiales prefabricados el cual afectando el patio que se encontraba delimitado por tejas de zinc. En la parte superior del talud, ubicado aproximadamente 4 metros de las bases la vivienda, quedó un voladizo de 50 cm de ancho de material que debe ser removido.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

Se vio afectada la vivienda del señor Jesús Wilches en la Carrera 5 F Este No. 80A - 28 Sur, dañándose las tejas de zinc que constituían el cerramiento.

4. RIESGOS ASOCIADOS

El material que se encuentra en la parte alta del talud, genera riesgo para patio de la vivienda afectada.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se adelantaron las siguientes acciones tendientes a apoyar la vivienda afectada:

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Recomendación a los habitantes de la vivienda de la reubicación interna de los enceres ubicados en el patio.

Se entregaron 8 tejas de zinc, para reemplazar las afectadas por el deslizamiento y 60 m de cuerda

6. RECOMENDACIONES

Se mencionaron las siguientes recomendaciones:

- Reubicación interna de los enceres ubicados en el patio.
- Reemplazo de tejas afectadas por el deslizamiento.
- Remoción del material de la parte alta del talud..

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones, están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	LUIS ALBERTO BARÓN BEJARANO
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-59983 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co